

太田川河川事務所  
記者発表・配付資料

記者発表資料  
配布日時

平成27年4月9日  
10:45配付

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、  
中国地方建設記者クラブ

## 「平成26年8月豪雨」による土石流被害箇所における 土石流警報装置（ワイヤーセンサー）の誤報について

### 1. 概要

8月20日に広島市で発生した土砂災害箇所のうち、安佐南区八木4丁目の1007溪流に設置した土石流警報装置（ワイヤーセンサー）において誤報が発生した。

### 2. 誤報の原因

進入路整備工事の除草作業中に誤って草刈り機でケーブルを切断した。

### 3. 経緯

4月9日 9:11 警報装置サイレン及び通知メールの送信。  
9:15 業者よりケーブル切断の報告あり。  
9:18 現地確認のため職員3名が出発。  
9:30 現地到着。  
進入路整備工事の除草作業中に誤って草刈り機でケーブルを切断したことを確認。

### <問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-221-2436 (代表)

### 【担当・問い合わせ先】

あおと  
青戸 生治

工務第二課長 まさき  
正木 俊英

# 位置図

