



太田川河川事務所

記者発表・配付資料

記者発表資料
配布日時

平成30年 5月18日
19:00 配付

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

「平成26年8月豪雨」による土石流被害箇所における 1010隣溪流土石流警報装置の誤警報について

1. 概要

平成26年8月20日の土砂災害をうけて、安佐南区八木町の1010隣溪流に設置した土石流警報装置（ワイヤーセンサー）において、誤警報（サイレンの吹鳴・パトランプの点灯）が発生しました。

現地確認したところ、大きな土砂流出は認められないため、『土石流は発生しておらず誤警報』と判断しました。

2. 誤警報の原因

原因調査中。（詳細な調査は、雨が上がり次第、実施します。）

なお、原因が判るまでは当溪流の土石流警報装置の運用は停止します。

3. 経緯

5月18日

17:14 土石流警報装置の異常発生警報発令

18:05 現地確認した職員より溪流の異常なしの連絡あり。

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-222-9244（直通）

【担当・問い合わせ先】

工務第二課長 末永 敦

No	住所	溪流番号
①	八木3丁目	1-9-303
②	八木3丁目	1-9-1006
③	八木8丁目	1-9-29
④	八木町	1-9-1010隣(鳴沢)

