



太田川河川事務所

記者発表・配付資料

記者発表資料
配布日時

平成28年10月26日
12:30 配付

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

「平成26年8月豪雨」による土石流被害箇所における 294溪流土石流警報装置の誤警報について

1. 概要

平成26年8月20日に広島市で発生した土砂災害箇所のうち安佐南区緑井7丁目の294溪流に設置した土石流警報装置（ワイヤーセンサー）において、誤警報（サイレンの吹鳴・パトランプの点灯）が発生しました。

なお、現地確認した結果は、土砂流出は認められないため、土石流は発生しておらず誤警報と判断しました。

2. 誤警報の原因

原因究明中。（調査完了予定は本日中）

なお、原因が判るまでは当溪流の土石流警報装置の運用は停止します。

3. 経緯

10月26日

10:29 土石流警報装置の異常発生警報発令

10:33 294溪流砂防堰堤工事業者へ確認したところ、現場でサイレンは吹鳴したが土石流発生等の異常は認められず。

10:38～54 消防、警察、安佐南区へ誤報の連絡

10:55 職員による現場点検開始

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-221-2436 (代表)

【担当・問い合わせ先】

建設専門官 金子 秀樹

誤警報位置図

