

# ●H26.8.5からの大雨に伴うTEC-FORCE活動状況(8/8時点)



- 山口県岩国市で発生した土砂災害について、発生状況の把握及び今後の技術指導を行うため、国土交通省国土技術政策総合研究所が土砂災害の専門家を派遣
- 中国地方整備局のTEC-FORCEが派遣される専門家に同行し、二次災害防止のため、現地調査を実施
- 被災状況等視察の山口県知事に対し、山口河川国道事務所長から状況説明



●被災状況調査状況  
【山口県岩国市新港町】



●被災状況調査結果の打合せ状況



●被災状況調査状況  
【山口県岩国市多田】



●中国地方整備局から山口県知事への状況説明  
【山口県岩国市関戸】