

鳥取河川国道事務所・鳥取県
記者発表 ・資料配付

日 時	平成29年7月14日(金) 13時00分
-----	-------------------------

件 名	(第3報) 国道53号(八頭郡智頭町市瀬地内)の被災箇所における対応状況について (7月14日13時00分現在)
-----	---

発表先	鳥取県政記者会、鳥取市政記者クラブ
-----	-------------------

道路情報 第3報【国道53号】

7月12日(水)の土砂流出箇所(国道53号八頭郡智頭町市瀬地内)について、対応状況をお知らせします。

1) 被災概要

- 国道53号智頭トンネル岡山側坑口付近法面より土砂流出
・土砂流出量：約500m³(実績により見直し)
- 国道53号智頭トンネル付近 全面通行止め
・通行規制区間：智頭IC入口交差点から鷹狩交差点の間
※迂回路は鳥取自動車道(智頭IC～用瀬IC)
- 人的被害は無し

2) 現在の状況

- 7月13日(木)15時30分国道上に流出した土砂撤去作業完了
【国土交通省にて作業完了】
- 7月14日(金)8時00分より沢部に堆積した土砂撤去の着手
【鳥取県にて作業】

3) 今後の予定

- 上記作業が完了し、安全が確認された後に通行止めを解除予定
- 交通開放予定は後日お知らせします。

問い合わせ先	国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 総括保全対策官 中丸 勝利 【広報担当】 計画課長 河井 知久 TEL 0857-22-8435 (代)
	鳥取県 県土整備部 治山砂防課 治山砂防課長 的場 善博 砂防担当係長 大坪 亮太 TEL 0857-26-7384


<対策実施内容>


【これまでに対策済みの実施内容】

1. 土工用防護柵の設置
2. 大型土のう設置
3. ワイヤセンサーの設置
4. 監視カメラの設置
5. 沢部に堆積した土砂撤去

【今回の通行止めに対する対策】

- ① 国道上に流出した土砂撤去 【撤去完了】
- ② 沢部に堆積した土砂の撤去 【撤去作業中】
- ③ 土砂撤去後の安全確認





拡大図



国道53号 鷹狩交差点

【7月12日 16時55分より全面通行止】 継続

- 全面通行止め
全面通行止め箇所: 国道53号 智頭トンネル付近
全面通行止め理由: 土砂流出のため
- 迂回誘導
迂回誘導箇所: 国道53号 鷹狩交差点
: 国道53号 智頭IC入口交差点
迂回路: 鳥取道(智頭IC~用瀬IC)

国道53号 智頭IC入口交差点

通行止め箇所

迂回路

出典: 国土地理院地図

八頭郡智頭町

至 佐用

至 岡山

至 鳥取

鳥取市

用瀬IC

智頭IC

河原IC