

|                   |
|-------------------|
| 鳥取河川国道事務所         |
| <b>記者発表</b> ・資料配付 |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 日 時 | 平成25年6月2日(日)<br>17時20分 |
|-----|------------------------|

|     |   |
|-----|---|
| 件 名 | (第2報)<br>国道53号(鳥取市東町一丁目地内) 路面<br>変状について |
|-----|---|

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 発表先 | 鳥取県政記者クラブ、鳥取市政記者クラブ |
|-----|---------------------|

## 道路情報 第2報

本日発見された国道53号の鳥取市東町一丁目の市道との交差点部の路面下の状況を確認したところ、アスファルト舗装の下に、幅50cm、長さ130cm、高さ30cmの空洞を確認しました。

掘削した周辺を調査したところ、それ以外の異常は見られないため応急仮復旧を実施します。完了見込みは17時30分の予定です。

|        |   |
|--------|---|
| 問い合わせ先 | 国道交通省 中国地方整備局<br>(鳥取河川国道事務所) 副所長 井上 和久<br>管理第二課長 岡本 伸城<br>TEL 0857-22-8435(代) |
|--------|---|

# 位置図



- <凡例>
- ✕ 変状箇所
  - ←写 写真撮影方向