

平成25年 6月18日

お知らせ

資料提供先 鳥取県政記者会

鳥取市政記者クラブ

やつかみ

国道9号鳥取市八東水地区において、交通安全対策を検討する現地検討会 を実施します

事故が多発している、国道9号鳥取市八東水地区において、地域住民の方々や鳥取県警察等と合同で交通安全対策を検討する現地検討会を下記のとおり実施します。

記

- 1 開催日時 平成25年6月21日(金) 午前10時から12時
- 2 開催場所 国道 9 号鳥取市八東水地内

集合場所:八束水パーキング

(八東水トンネルの手前(鳥取市内側)にあるパーキング)

- 3 参加者
 - ① 交通安全協会浜村地区協会
 - ② 浜村地区安全運転運行管理者協議会
 - ③ 鳥取市交通安全対策協議会
 - ④ 浜村警察署
 - ⑤ 鳥取県警察本部
 - ⑥ 国土交通省鳥取河川国道事務所
- 4 現地点検実施方法

関係者が、八束水トンネル周辺を点検いたします。

以上

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 0857-22-8435 (代表)

副所長 井上 和久

【担当】 道路管理第二課長 岡本 伸城

ホームページアドレス

【鳥取河川国道事務所】http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/

国道9号鳥取市八東水地区における事故発生状況について




国道9号鳥取市八東水地区は、八東水トンネル及び 国道9号と青谷羽合道路が交差する八東水交差点を有 する地区である。

八束水交差点は、カーブ形状の途中に位置しており、 米子市方面からの直進車と京都方面からの右折車によ る出会い頭の事故が発生している。

八束水トンネルでは、京都方面からトンネル内に侵入 する車両が、渋滞中の停止車両に、トンネル出入り口付 近で追突する事故が多発している。

国道9号八東水地区における事故発生状況

集合場所(八束水パーキング)



①八東水交差点



交差点内での追突事故(6件)、米子市方面からの直進車と 京都方面からの右折車による交差点内での出会い頭事故 (2件)、その他1件の事故が発生(H18~22年)

②八東水トンネル



京都方面からトンネル内に侵入する車両による、トンネル出入 り口付近での追突事故が多発

(追突事故:25件、その他1件)(H18~22年)

