

駟馳山バイパス工事進捗状況



位置図

平成23年8月末現在

駟馳山バイパス工事進捗状況

写真①

平成23年8月現在



国道9号より本庄跨線橋を望む

[位置図へ戻る](#)

駈馳山バイパス工事進捗状況

写真②

平成23年8月現在




蒲生川下流より蒲生川橋を望む

[位置図へ戻る](#)

駈馳山バイパス工事進捗状況

写真③

平成23年8月現在



岩美IC側より蒲生川を望む

[位置図へ戻る](#)

駈馳山バイパス工事進捗状況

写真④

平成23年8月現在



大谷IC側より国道9号へ湯山高架橋を望む

[位置図へ戻る](#)