




冬用タイヤの装着はお早めに！

- ◆山陰側山間部だけでなく、山陽側沿岸部でも冬用タイヤ未装着車による走行不能やスリップ事故により、近年、大規模な交通渋滞が発生しています。
- ◆冬のお出かけの際には、道路状況確認のほか、「**早めの冬用タイヤ装着**」をお願いします。



国道2号 椿峠 立ち往生状況

積雪・凍結による走行不能車両は約**8割**が冬用タイヤ未装着



調査年度：平成27年度～令和元年度
(国土交通省が管理している山口県内の国道2号、9号、188号190号、191号)

道路管理者の冬の備え

凍結防止剤散布状況



モーターグレーダー



安全・安心な道路交通の確保のため、凍結防止剤の散布作業のほか、モーターグレーダーを椿峠山頂に配置し、立ち往生車両の牽引や除雪作業に備えています。

発行元
問合せ

国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所
道路管理第二課 防府維持班

〒747-8585
山口県防府市国衙1丁目10番20号
TEL (0835) 22 - 3093

道路・気象状況の確認にご活用ください。
「峠、道路路面情報」
<http://www.cgr.milt.go.jp/yamaguchi/romen/s.rb>



モバイル版



PC版