



トンネルの現状と
その取り組みについて

平成 23 年 10 月
中国地方整備局
山口河川国道事務所

山口河川国道事務所管内のトンネルの現況（参考資料）


1. 山口河川国道事務所管内のトンネル箇所数



(平成23年10月1日現在)


場所	路線延長(km)	トンネル箇所数	トンネル数/10km
山口県内	460.3	39箇所	1箇所

2. 経過年数別トンネル箇所数（平成23年10月1日時点）




**建設後 50 年以上の
トンネル箇所数**

現在 5% → 20年後 56%



3. 対策区分別のトンネル箇所数（平成23年10月1日時点）



対策区分	判定内容
a	変状が著しく通行車両の安全を確保できないと判断され、応急対策を実施した上で補修・補強対策の要否を検討する標準調査が必要な場合。
b	変状があり、応急対策は必要としないが補修・補強対策の要否を検討する標準調査が必要な場合。
s	変状はないか、あっても軽微で応急対策や標準調査の必要がない場合。

点検状況
(N=39 箇所)