

中国地整管内の令和2年7月10日から大雨対応状況

○気象概要

「大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第9号」令和2年7月11日11時25分
広島地方気象台発表より。

(雨の実況)

降り始め(8日12時00分)から11日11時00分までの降水量(アメダスによる速報値)

島根県吉賀町七日市 100.0ミリ、飯南町赤名 79.0ミリ

鳥取県日南町茶屋 88.0ミリ、鳥取市佐治 70.0ミリ

広島県庄原市道後山 134.0ミリ、廿日市津田 130.0ミリ

岡山県真庭市久世 99.5ミリ、鏡野町富 81.5ミリ

(雨の予想)

11日12時から12日12時までに予想される24時間降水量は、いずれも多い所で、山陽
40ミリ、山陰 20ミリ。

(警報状況)

●大雨警報(土砂災害)

<山口県>岩国市、光市、柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町

○被災状況

<河川(直轄)> 被災情報なし

<河川(補助)> 被災情報なし

<砂防(直轄)> 広島県西区井口台地区(井口台4号砂防堰堤)異常なし。

<砂防(補助)> 土砂災害警戒情報の発表地域で、土砂災害危険度がレベル4まで達した市町村があったが、特に異常なし。(岡山県は直接連絡確認。)

<道路(直轄)> 山口県平生町 国道188号で路面冠水発生。孤立等問題なし。
通行止め中。→冠水解消。

山口県光市 国道188号の取付市道部で市道民地川の法面が崩れ、国道への土砂堆積による方交中。

尾道松江線の高野IC付近の法面動態監視が必要となった。

<道路(補助)> 問題となる情報なし。

○局、事務所体制

【本部】令和2年7月8日12時00分～現在継続中

注意体制: 総括室、河川室

【支部】令和2年7月6日9時5分～現在継続中

注意体制: 浜田(河川)、出雲、三次(河川、道路)、太田川、西部山系、山口(河川、道路)、土師ダム、弥栄ダム、八田原ダム、温井ダム、苫田ダム、中技

○河川水位の状況

<直轄河川>

<水防団待機水位超過>(8河川15観測所)

江の川水系江の川(谷住郷↑)

斐伊川水系斐伊川(灘分→)

江の川水系江の川(川本)ほか13観測所が↓。

<補助河川>

<氾濫危険水位超過>

山口県・錦川水系 錦川（出会↓）

<避難判断水位超過>

山口県・錦川水系 錦川（錦橋↓）

広島県・江の川水系 多治比川（多治比↓）

<氾濫注意水位超過>

広島県・江の川水系 西城川（高↓、石丸↓）

広島県・沼田川水系 梨和川（南方↓）

山口県・錦川水系 錦川（南桑↓）

○ダム洪水貯留操作状況

<国・県管理ダム>

【洪水貯留操作等を実施中のダム：1ダム】

県管理ダム（1）：岡山県 吉井川 津川ダム

○自治体状況

<島根県>

・島根県で警戒体制。川本町、邑南町で準備体制。

<広島県>

・広島県のみ警戒体制。広島市ほか14市町で注意体制。

<山口県>

・山口県、岩国市ほか9市町で警戒体制。