

土師ダム管理所


平成25年8月30日～9月5日の出水における 土師ダム防災操作効果について【速報】

平成25年9月6日

※速報値のため今後数値を変更する場合があります

土師ダム流域では、8月30日5時から9月5日2時にかけて累計で253.4ミリメートルの降雨があり、4日10時20分に土師ダムへ流れ込んでくる水の量が毎秒432立方メートルを記録しました。この水の量に対して土師ダムによる防災操作で、吉田地点(ダム下流10km付近)において約68cmの水位低下ができたものと推定されます。土師ダムの防災操作により、はん濫危険水位を超えなかったと推定されます。

吉田地点(ダム下流10km付近)



注1:はん濫注意水位とは、出水時に災害が起こるおそれがある水位。河川のはん濫の発生に注意を求めるレベルに相当する。

注2:水防団待機水位とは、水防団が待機する水位。住民に行動を求めるレベルではない。

