#### 広島西部砂防

## 八木出張所だより



国土交通省中国地方整備局 広島西部山系砂防事務所

> No 7 (川本地区) 令和3年12月21日

今年8月の大雨による土石流が発生した193-1と193-4渓流の「強靭ワイヤーネット設置」が 12/13に完了しました。引き続き、当事務所では砂防堰堤の設置に向けて設計を進めています。 1日も早く砂防堰堤本体を完成させるよう全力で取り組んでまいります。

佐南区山本6丁目 西山本川 2渓流の「応急対策工事」が12/13に完了しました。

### 193-1渓流



#### 193-4渓流










監視カメラ設置状況





監視カメラ設置状況

193-1渓流では、一部残っている土砂の撤去作業を行っています。

工事車両の通行等、近隣の皆様にはご迷惑おかけしますが、ご協力お願い申し上げます。



広島西部山系砂防事務所 広島西部砂防八木出張所

所在地:広島市安佐南区八木5丁目31-1

連絡先: 082-830-2367

本誌・山本地区担当:岡本 功



ホームページは こちらから!



**Twitter** タイムリーな情報を 掲載しています!

西部山系

西部山系 ツイッター



技術者魂とは、地域の安全・安心につながる砂防堰堤事業の推進に取り組む技術者の紹介です。 技術者がどのような意気込みで取り組んでいるか、普段の一面も合わせて紹介します。




193-1

渓流 の

発注者:国土交通省 中国整備局 広島西部山系砂防事務所 受注者:株式会社栗本





# 進捗状況



流路工(水を安全に流す施設)が完成しました。 現在は管理用道路を施工しています。



#### 山本1号砂防堰堤 令和3年9月1日の状況



令和3年9月1日に 堰堤の真上から撮影 した写真です。 堰堤上流に土砂の 堆積はありません。

現在は管理用道路 の施工しています。