



太田川河川事務所
記者発表・配付資料

記者発表資料
配布日時

平成26年10月29日
20:00 配付

■ 同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、広島市政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

「平成26年8月広島豪雨」による土石流発生溪流における最初の強靱ワイヤーネット工完成説明会の開催について

平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害に関して、現在、応急対策の一環として緊急的な対応が必要な溪流において、強靱ワイヤーネット工の施工を行っているところです。この度、最初の強靱ワイヤーネット工が完成を迎えましたので、設置場所・設置目的等について、報道機関への「完成説明会」を開催します。

※強靱ワイヤーネット工とは、リング状の鋼材をつなぎ合わせたネットタイプの柵であり土石流を捕捉するものです。

- 別紙1 強靱ワイヤーネット工報道機関への説明会について
- 別紙2-1 強靱ワイヤーネット工設置箇所一覧
- 別紙2-2 砂防堰堤等の緊急事業実施箇所一覧
- 別紙3 強靱ワイヤーネット工完成状況

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-221-2436（代）

【担当・問い合わせ先】

副所長 えすみ 江角 信良

工務第二課長 まさき 正木 俊英

別紙 1

強靱ワイヤーネット工報道機関への説明会

■ 日 時 平成26年10月31日(金) 10:00～11:00 (約1時間)



■ 場 所 303 溪流 ^{うえやまがわ} (上山川)

広島市安佐南区八木3丁目

※下記の集合場所から徒歩で現地へ

■説明内容 設置場所、設置目的など





国土交通省中国地方整備局 砂防堰堤等緊急事業 実施箇所

平成26年10月29日現在

番号※ ¹	溪 流 番 号 ※ ²	箇所番号※ ³	実施箇所名称	強靱ワイヤーネット工 進捗率	
Ⅰ 広島市安佐南区 緑井・八木地区				着手日	完成日
①	1-9-1001	⑧－ 2 1	いわ や がわ 岩 谷 川		
②	1-9- 294	②－ 2 5	みや した がわ 宮 下 川	10月20日	
③	1-9- 295	②－ 2 4	ふるかわ 古川支川		
④	1-9-1003	②－ 2 1	うえ ばやしがわし せん 植 林 川支川		
⑤	1-9- 297	②－ 2 0	とり ごえ がわし せん 鳥 越 川支川 1		
⑥	1-9- 299	②－ 1 8	とり ごえ がわ 鳥 越 川	10月10日	
⑦	1-9-1004	②－ 1 5	とり ごえ がわし せん 鳥 越 川支川 2		
⑧	1-9- 303	②－ 1 3	うえ やま がわ 上 山 川	9月29日	10月29日
⑨	1-9-1005	②－ 1 2	ばいりんにしきわ 梅林西沢		
⑩	1-9- 304	②－ 1 1	こばらやまかわ 小原山川		
⑪	－	②－ 1 0－ 1	ばいりんきわ 梅林沢		
⑫	1-9-1006	②－ 1 0	じょうらくち がわ 上楽地川		
⑬	1-9- 306	②－ 8	や ぎ ばいりんきわ 八木梅林沢		
⑭	1-9-1007	②－ 7	おおたがわ 太田川支川		
⑮	1-9- 307	②－ 6	やま て がわ 山 手 川	10月16日	
⑯	1-9-1008	②－ 5	ごたんだがわ 五反田川		
⑰	1-9-1009	②－ 3	べつ しょ がわ 別 所 川		
⑱	1-9- 28	②－ 2	さこ た がわ 迫 田 川		
⑲	1-9- 29	②－ 1	おお うね がわ 大 栗 川		
⑳	－	②－ 3 2－ 1	なるさわ 鳴沢		
Ⅱ 広島市安佐南区 山本地区					
㉑	1-9-6157	③－ 1 4	やまもとがわ 山本川支川		
Ⅲ 広島市安佐北区 可部東地区					
㉒	1-9-1152	①－ 6	か べ さわした 可部沢下		
㉓	1-9-1153	①－ 5	か べ さわ 可部沢		
㉔	1-9-1154	①－ 4	か べ さわうえ 可部沢上		

※1 砂防堰堤等の緊急事業実施箇所番号 平成26年9月19日国土交通省記者発表資料参照

<http://www.mlit.go.jp/common/001055237.pdf>

※2 土石流危険渓流カルテに基づく溪流番号 「土砂ポータルサイトひろしま」

<http://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/portal/top.aspx>

※3 国土交通省災害緊急対策派遣隊（TEC-FORCE）が緊急点検した箇所番号

「平成26年8月豪雨による広島市内土石流発生渓流等の緊急点検結果（一時点検）について」（訂正）



<http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2014sep/140905top2.pdf>

「平成26年8月豪雨による広島市内土石流発生渓流等の緊急点検結果（二時点検）について」

<http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2014sep/140903top2.pdf>

強靱ワイヤーネット工完成状況

別紙3



強靱ワイヤーネット工概略図

強靱ワイヤーネット工とは

- 土石流に対する応急対策として、リング状の鋼材をつなぎ合わせたネットタイプの構造物を渓流に設置する工法です。
- 渓流の両岸にアンカーを施工し、地山に連結します。
- 砂防堰堤完成までの応急対策として、再度災害防止・軽減のため緊急的に施工します。

砂防工事における設置事例



設置完了後



土石流の捕捉状況