寺条川右支 1-9-486渓流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な 工事用道路の施工を進めています。











地盤改良施工状況②

ーヶ谷川 1-9-279-1渓流(安佐北区 口田南地区)

スリット設置が完了し、水通し部コンク リート打設が完了しました。 引き継ぎ堰堤のコンクリート打設進めて いきます。










コンクリート打設完了

ーヶ谷川 1-9-279-2渓流(安佐北区 口田南地区)

スリット設置が完了し、水通し部コンク リート打設が完了しました。 引き継ぎ堰堤のコンクリート打設進めて いきます。









コンクリート打設完了

山王川 2-2-97 渓流 (安芸区中野東地区)



安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。









砂防堰堤本体のコンクリート打設状況

大元谷川 2-2-74 渓流(安芸区上瀬野地区)









背戸の川支川 3-81-90d 渓流(呉市天応地区)

 呉市天応地区において、砂防堰堤本体の 「コンクリート打設」を進めています。









砂防堰堤の本体コンクリート打設状況

大屋大川 3-81-92-2 渓流(呉市天応地区)

本の福浦町 東広島 天狗城山 東広島 (四) 呉市天応地区において、砂防堰堤本体の 「スリット(鋼製枠)」を設置しています。









スリット (鋼製枠) 設置状況

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)



明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)



工事用道路起点部



工事用道路(三田尾公園手前)



工事用道路(堰堤下流)



堰堤施工状況(上流より)



堰堤施工状況(左岸側より)



堰堤施工状況(右岸側より)

総頭川・大判川 2-24-7・6397渓流(安芸郡坂町地区)



総頭川・大判川状況(下流より)



総頭川施工状況(右岸側)



総頭川施工状況(左岸側)



総頭川施工状況(下流側より)



大判川施工状況(右岸側)



大判川施工状況 (左岸側)