

特定緊急砂防事業実施状況

令和8年2月27日現在

(御幸川支川) 2-22-5溪流(西区 田方地区)

御幸川支川砂防施設の上流側土石流対策工を施工しています。

■ 工事施工状況



【施工状況：上流側土砂対策施工状況】
(御幸川支川砂防堰堤上流側土石流対策工) (下流から)



【施工状況：上流側土砂対策施工状況】
(御幸川支川砂防堰堤上流側土石流対策工) (上流から)

特定緊急砂防事業実施状況

令和8年2月27日現在

(西山本川)1-9-193-1溪流(安佐南区 山本地区)

三谷川砂防施設の管理用道路を施工しています。

■ 工事施工状況



【施工状況】



【全景】

特定緊急砂防事業実施状況

令和8年2月27日現在


(西山本川支川)1-9-193-4溪流(安佐南区 山本地区)

山本8号砂防施設の砂防堰堤を施工しています。

■ 工事施工状況



【 施工状況 】



【 全 景 】