

お知らせ

同時資料提供先

岡山県政記者クラブ

水質事故報告

**～旭川桜橋下流でプレジャーボートからの
油流出防止の措置を行いました～**

平成19年10月30日(月) 午前11時頃、旭川桜橋下流の西側で係留してあったプレジャーボートが沈没しているのが発見され、その周辺に燃料と思われる油が流出しているのが確認されました。

岡山河川事務所では、油の拡散を防ぐため、プレジャーボートを取り囲むようにオイルフェンスを設置するとともに、流出した油を中和剤やオイル吸着マットを使用して処理を行いました。

これ以上の油の流出は見られませんが、沈没したプレジャーボートの所有者に対し速やかに撤去するように要請しています。

【問い合わせ先】

国土交通省中国地方整備局 岡山河川事務所
電話番号 (086) 223-5101 (代表)
FAX (086) 234-2298
(担当)副所長(技術) 植田 光明(内線 205)
 占用調整課長 森末 幸己(内線 341)

油流出事故位置図



対策前



対策後

