



国土交通省
中国地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Chugoku Regional Development Bureau

資 料 提 供 先
岡 山 県 県 政 記 者 ク ラ ブ

平成 28 年 3 月 6 日

河川への油の流出について（第1報）

【3月6日（日）17:00時点】

次のとおり、河川への油の流出について確認されましたのでお知らせします。

1 発見日時

3月6日（日）10:00頃

2 発生箇所

一級河川吉井川水系千町川（県管理区間：備前県民局管内）
瀬戸内市邑久町本庄地内

3 通報者等

瀬戸内市消防本部部署員が発見し現場対応。

4 発生原因

農業用ハウスのボイラータンクから、暖房用A重油が用水路を通じ千町川へ流出。

タンクからの流出量は約150L程度。河川への流出量は不明。

5 対応状況

消防本部で千町橋付近と舟原橋付近にオイルフェンスを設置。千町川の千町橋下流から舟原橋上流の間に流出。

6 河川の状況

原因元のボイラータンクは空になっているため、追加流出の恐れは無し。
吉井川本川への流出は見られない。魚のへい死は見られず。

7 取水への影響

下流の利水事業者なし。

8 今後の対応

引き続きオイルフェンス等により油の流出対策を継続するとともに河川の状況を注視していく。

問 い 合 わ せ 先

岡山三川水質汚濁防止連絡協議会 事務局

中国地方整備局 岡山河川事務所

電話 086-223-5196（防災情報課直通）

【担当者】副所長（調査） 川島 明昌（内線205）
防災情報課長 小畠 哲也（内線281）

