

直轄河川重要水防箇所別調書

事務所名: 太田川河川事務所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地点名	水防管理団体又は施設管理者	区間	延長(m)	重要理由	工法	担当出張所	県担当事務所
1	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市西区草津港1丁目	広島市	C3K400~C1K200	2,200	高潮	積み土嚢	已出張所	広島県西部建設事務所
2	太田川	右	堤体漏水	A	広島市西区草津港1丁目	広島市	C3K400~C1K600	1,800	高潮	積み土嚢	已出張所	広島県西部建設事務所
3	太田川	右	堤体漏水	B	広島市西区	広島市	C0K600~0K400	1,000	高潮	積み土嚢	已出張所	広島県西部建設事務所
4	太田川	左	堤体漏水	A	広島市西区観音新町4丁目	広島市	C3K400~C1K600	1,800	高潮	積み土嚢	已出張所	広島県西部建設事務所
5	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市西区観音新町4丁目	広島市	C3K000~0K200	3,200	高潮	積み土嚢	已出張所	広島県西部建設事務所
6	太田川	左	堤体漏水	B	広島市西区	広島市	C1K600~0K400	2,000	高潮	積み土嚢	已出張所	広島県西部建設事務所
7	太田川	左	堤体漏水	B	広島市西区横川新町、打越町	広島市	3K000~3K500	500	堤体漏水・すべり	積み土嚢	已出張所	広島県西部建設事務所
8	太田川	左	基礎地盤漏水	B	広島市西区横川新町、打越町	広島市	3K000~3K500	500	漏水	月ノ輪	已出張所	広島県西部建設事務所
9	太田川	左	堤体漏水	B	広島市西区大宮2丁目~大宮3丁目、大芝3丁目	広島市	4K950~5K800	850	堤体漏水・すべり	積み土嚢	已出張所	広島県西部建設事務所
10	太田川	左	基礎地盤漏水	B	広島市西区大宮2丁目~大宮3丁目、大芝3丁目	広島市	4K950~5K800	850	漏水	月ノ輪	已出張所	広島県西部建設事務所
11	太田川	左	水衝・洗掘	B	広島市東区戸坂惣田1丁目	広島市	8K850~9K400	550	水衝部	木流し	已出張所	広島県西部建設事務所
12	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区長束1丁目~長束3丁目	広島市	5K000~5K800	800	堤体漏水・すべり	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
13	太田川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区長束1丁目~長束3丁目	広島市	7K100~7K300	200	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
14	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区西原2丁目~西原3丁目	広島市	7K300~7K540	240	堤体漏水・すべり (堤防詳細点検)	木流し	大芝出張所	広島県西部建設事務所
15	太田川	右	堤体漏水	要	広島市安佐南区西原2丁目~西原3丁目	広島市	7K540~7K800	360	堤体漏水・すべり (堤防詳細点検)	木流し	大芝出張所	広島県西部建設事務所
16	太田川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区西原3丁目、西原7丁目	広島市	7K730~8K000	270	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
17	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区西原3丁目、西原7丁目、東原1丁目	広島市	7K800~8K390	590	堤体漏水・すべり	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
18	太田川	右	基礎地盤漏水	A	広島市安佐南区東原1丁目	広島市	8K500~8K700 (漏水重点監視)	200	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
19	太田川	右	基礎地盤漏水	要	広島市安佐南区東野1丁目	広島市	10K100~10K200	100	漏水 (堤防詳細点検)	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
20	太田川	右	基礎地盤漏水	A	広島市安佐南区東野1丁目	広島市	10K500~10K700 (漏水重点監視)	200	漏水 (堤防詳細点検)	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
21	太田川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区東野3丁目、川内1丁目	広島市	10K700~10K900	200	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
22	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区川内3丁目	広島市	11K160~11K700	540	堤体漏水・すべり	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
23	太田川	右	基礎地盤漏水	A	広島市安佐南区川内3丁目	広島市	11K400~11K800 (漏水重点監視)	400	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
24	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区川内6丁目、八木1丁目~八木2丁目、八木5丁目	広島市	12K730~13K600	870	堤体漏水・すべり	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
25	太田川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区川内6丁目、八木1丁目~八木2丁目、八木5丁目	広島市	12K730~13K600	870	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
26	太田川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区口田1丁目	広島市	11K500~11K600	100	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
27	太田川	左	基礎地盤漏水	A	広島市安佐北区口田2丁目	広島市	11K600~11K800 (漏水重点監視)	200	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
28	太田川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区口田1丁目~口田2丁目、口田5丁目	広島市	11K800~12K900	1,100	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
29	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区口田2丁目、口田5丁目	広島市	12K400~12K900	500	堤体漏水・すべり	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
30	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区落合2丁目	広島市	13K400~14K000	600	堤体漏水・すべり	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
31	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区落合2丁目	広島市	14K200~14K800	600	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
32	太田川	左	水衝・洗掘	B	広島市安佐北区玖村	広島市	14K500~14K850	300	水衝部 (高水護岸無し)	木流し	可部出張所	広島県西部建設事務所
33	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区可部南1丁目	広島市	15K000~15K400	400	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
34	太田川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区可部南1丁目、可部南3丁目~可部南4丁目、可部1丁目、亀山1丁目	広島市	15K200~18K400	3,200	漏水	月ノ輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
35	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区亀山1丁目	広島市	18K200~18K400	200	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
36	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区亀山南1丁目	広島市	18K200~18K600 19K100~19K200	500	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
37	太田川	左	堤体漏水	A	広島市安佐北区亀山南1丁目	広島市	18K400~18K600 19K000~19K200	400	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
38	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区亀山南1丁目	広島市	19K400~19K500	100	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
39	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町柳瀬	広島市	19K800~20K550	750	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
40	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区可部町柳瀬	広島市	20K800~21K350	550	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
41	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町柳瀬	広島市	21K0~21K900	900	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
42	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町今井田	広島市	22K950~23K800	850	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
43	太田川	左	工作物	B	簡瀬橋	広島市	22K950		桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
44	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町今井田	広島市	24K0~24K200	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
45	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町今井田	広島市	24K200~24K400	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
46	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町大野	広島市	25K600~25K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
47	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町大野	広島市	25K800~26K0	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
48	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町大野	広島市	26K0~26K200	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
49	太田川	左	工作物	B	共栄橋	広島市	26K217		桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
50	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町中河内	広島市	26K800~27K0	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
51	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町中河内	広島市	27K200~27K400	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
52	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町姫瀬	広島市	28K200~28K400	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
53	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町姫瀬・飯室	広島市	28K400~29K800	1,400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
54	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区安佐町姫瀬・飯室	広島市	28K800~30K0	1,200	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
55	太田川	左	工作物	B	壬辰橋	広島市	29K219		桁下高不足 径間長不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
56	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町宇津	広島市	30K400~30K750	350	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
57	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町油木	広島市	31K0~31K100	100	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
58	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町油木	広島市	31K600~31K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
59	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町布	広島市	32K400~32K600	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
60	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町布	広島市	32K600~32K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所

直轄河川重要水防箇箇所別調査

事務所名: 太田川河川事務所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地点名	水防管理団体 又は 施設管理者	区間	延長 (m)	重要理由	工法	担当 出張所	県担当 事務所
61	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町布	広島市	32K800~33K200	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
62	太田川	左	工作物	B	大川橋	広島市	32K945		桁下高不足 径間長不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
63	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町布	広島市	33K400~33K600	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
64	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町布	広島市	34K400~34K600	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
65	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町小浜	広島市	35K400~36K100	700	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
66	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区安佐町小浜	広島市	35K800~36K100	300	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
67	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町小河内	広島市	36K600~36K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
68	太田川	左	工作物	B	宇賀大橋	広島市	36K698		桁下高不足 径間長不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
69	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町小河内	広島市	36K800~36K850	50	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
70	太田川	左	工作物	B	太田川第一橋梁(旧JR可部線)	広島市	36K813		径間長不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
71	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区八木5丁目、八木9丁目	広島市	14K200~15K600	1,400	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
72	太田川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区八木9丁目、八木8丁目	広島市	15K400~16K200	800	漏水	月/輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
73	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町筒瀬	広島市	21K800~22K400	600	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
74	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町筒瀬	広島市	22K400~22K600	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
75	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町筒瀬	広島市	22K600~22K850	250	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
76	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町宮野	広島市	25K200~25K400	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
77	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町宮野	広島市	25K400~25K800	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
78	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町宮野	広島市	25K800~25K900	100	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
79	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町後山	広島市	26K500~26K800	300	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
80	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町川平	広島市	27K400~27K800	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
81	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町川平	広島市	27K800~28K200	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
82	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐北区可部町川平	広島市	27K800~28K200	400	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
83	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町毛木	広島市	28K500~29K400	900	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
84	太田川	右	堤体漏水	A	広島市安佐北区可部町毛木	広島市	29K0~29K100	100	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
85	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町毛木	広島市	29K400~29K600	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
86	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町長沢	広島市	30K400~30K600	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
87	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町長沢	広島市	30K600~31K0	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
88	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町岩宿	広島市	31K400~31K800	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
89	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町岩宿	広島市	31K800~32K200	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
90	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町岩宿	広島市	32K200~32K400	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
91	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町川井	広島市	32K700~32K900	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
92	太田川	右	堤体漏水	A	広島市安佐北区安佐町川井	広島市	32K700~32K900	200	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
93	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町間野平	広島市	33K400~34K0	600	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
94	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町野冠	広島市	34K600~34K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
95	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町野冠	広島市	34K800~35K200	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
96	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町鹿之巣	広島市	37K0~37K400	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
97	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	37K900~38K200	300	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
98	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	38K200~38K400	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
99	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	38K400~38K600	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
100	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	38K600~38K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
101	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	39K0~39K200	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
102	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	39K200~39K500	300	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
103	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町多良後	広島市	40K200~40K400	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
104	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町多良後	広島市	40K400~40K500	100	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
105	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町穴字来見	安芸太田町	39K300~40K50	750	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
106	太田川	左	工作物	B	太田川第二橋梁(旧JR可部線)	広島市	40K45		径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
107	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町穴字船場	安芸太田町	40K300~40K800	500	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
108	太田川	左	工作物	B	太田川第三橋梁(旧JR可部線)	広島市	41K812		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
109	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町穴字澄合	安芸太田町	43K400~43K600	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
110	太田川	左	工作物	B	太田川第四橋梁(旧JR可部線)	広島市	44K710		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
111	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町宇佐	広島市	45K200~45K700	500	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
112	太田川	左	堤体漏水	B	広島市佐伯区湯来町宇佐	広島市	45K600~45K700	100	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
113	太田川	左	工作物	B	津伏橋	広島市	45K894		桁下高不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
114	太田川	左	堤体漏水	B	広島市佐伯区湯来町久日市	広島市	46K100~47K600	1,500	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
115	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町久日市	広島市	46K100~46K600	500	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
116	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市佐伯区湯来町久日市	広島市	46K600~47K0	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
117	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町久日市	広島市	47K0~47K600	600	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
118	太田川	左	工作物	B	安水橋	広島県	47K493		桁下高不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
119	太田川	左	工作物	B	大前橋	広島市	47K540		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
120	大前原右岸道路	左	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K600~47K800	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所

直轄河川重要水防箇所別調書

事務所名: 太田川河川事務所

図面 対象 番号	河川名	左右 岸の 別	種別	重要 度	地点名	水防管理団体 又は 施設管理者	区間	延長 (m)	重要理由	工法	担当 出張所	県担当 事務所
121	大前原右岸水路	左	堤体漏水	B	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K600~48K0	400	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
122	大前原右岸水路	左	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K800~48K0	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
123	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町坪野	安芸太田町	48K200~48K600	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
124	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町坪野	安芸太田町	48K600~49K0	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
125	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町坪野	安芸太田町	48K800~49K100	300	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
126	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町坪野	安芸太田町	49K0~49K100	100	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
127	太田川	左	工作物	B	太田川第五橋梁(旧JR可部線)	安芸太田町	49K143		径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
128	太田川	左	工作物	B	吉ヶ瀬橋	中国電力	49K282		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
129	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町坪野字光石	安芸太田町	49K800~50K200	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
130	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町坪野字附地	安芸太田町	50K700~51K400	700	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
131	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町坪野字附地	安芸太田町	51K400~51K800	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
132	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町坪野字附地	安芸太田町	51K800~51K900	100	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
133	太田川	左	工作物	B	筒賀橋	広島県	51K904		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
134	太田川	左	工作物	B	砂ヶ瀬橋	安芸太田町	52K336		桁下高不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
135	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町坪野	安芸太田町	52K800~53K200	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
136	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町津浪	安芸太田町	53K400~53K600	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
137	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町津浪	安芸太田町	53K600~54K500	900	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
138	太田川	左	工作物	B	太田川第六橋梁(旧JR可部線)	安芸太田町	53K718		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
139	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字香草	安芸太田町	55K400~55K600	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
140	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字香草	安芸太田町	55K600~56K700	1,100	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
141	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字丁川、加計山橋	安芸太田町	57K100~57K400	300	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
142	太田川	左	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町加計字丁川、加計山橋	安芸太田町	57K100~57K400	300	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
143	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字丁川、加計山橋	安芸太田町	57K400~57K800	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
144	太田川	左	工作物	B	旭橋	安芸太田町	57K482		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
145	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町加計字丁川、加計山橋	安芸太田町	57K800~57K900	100	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
146	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字木坂	安芸太田町	58K600~58K800	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
147	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字木坂	安芸太田町	58K800~59K0	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
148	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字輪渡瀬	安芸太田町	59K200~59K400	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
149	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字輪渡瀬	安芸太田町	59K400~59K600	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
150	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字輪渡瀬	安芸太田町	59K600~59K800	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
151	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字輪渡瀬	安芸太田町	59K800~59K850	50	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
152	太田川	左	工作物	B	鮎ヶ平橋	安芸太田町	59K841		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
153	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	60K400~60K600	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
154	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	60K600~60K800	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
155	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	61K0~61K200	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
156	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	61K600~61K800	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
157	太田川	左	工作物	B	堂見橋	広島県	61K783		桁下高不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
158	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	61K800~62K400	600	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
159	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	62K400~62K600	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
160	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	63K200~63K400	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
161	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	63K400~63K900	500	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
162	太田川	左	工作物	B	上殿橋	安芸太田町	63K946		桁下高不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
163	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	64K0~64K400	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
164	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	64K600~64K750	150	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
165	太田川	左	工作物	B	轟大橋	広島県	64K765		桁下高不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
166	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	64K900~65K200	300	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
167	太田川	左	工作物	B	轟橋梁(旧JR可部線)	安芸太田町	65K14		径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
168	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	65K400~66K200	800	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
169	太田川	左	工作物	B	轟橋	安芸太田町	65K628		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
170	太田川	左	工作物	B	其角排水樋門	安芸太田町	65K680		管体クラック 排水口側法面クラック		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
171	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町	安芸太田町	66K800~67K200	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
172	太田川	左	工作物	B	土居橋	中国電力	67K199		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
173	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町土居	安芸太田町	67K600~68K0	400	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
174	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町土居	安芸太田町	67K800~68K0	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
175	太田川	左	工作物	B	土居橋梁(旧JR可部線)	安芸太田町	68K55		径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
176	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町土居	安芸太田町	68K200~69K400	1,200	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
177	太田川	左	基礎地盤漏水	A	山県郡安芸太田町土居	安芸太田町	68K750~68K850	100	漏水 (寒蟻有り)	月ノ輪	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
178	太田川	左	工作物	B	戸河内大橋	広島県	69K329		桁下高不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
179	太田川	左	工作物	B	グランド橋	安芸太田町	69K640		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
180	太田川	左	工作物	B	花治山橋	安芸太田町	69K702		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所

直轄河川重要水防箇箇所別調査

事務所名: 太田川河川事務所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地点名	水防管理団体 又は 施設管理者	区間	延長 (m)	重要理由	工法	担当 出張所	県担当 事務所
181	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町土居字粒谷	安芸太田町	69K800~70K600	800	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
182	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町土居字粒谷	安芸太田町	69K900~70K200	300	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
183	太田川	左	工作物	B	中央橋	安芸太田町	70K216		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
184	太田川	左	工作物	B	小原橋	安芸太田町	70K223	-	桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
185	太田川	左	工作物	B	遊谷橋梁	JR	70K474		径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
186	太田川	左	工作物	B	明神大橋	広島県	70K775		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
187	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町上本郷	安芸太田町	70K800~71K0	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
188	太田川	左	工作物	B	明神橋	安芸太田町	70K844	-	桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
189	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町穴字津都見	安芸太田町	41K600~41K900	300	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
190	太田川	右	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町穴字津都見	安芸太田町	41K600~41K800	200	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
191	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町穴字津都見	安芸太田町	41K900~43K0	1,100	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
192	太田川	右	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町穴字津都見	安芸太田町	41K900~43K0	1,100	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
193	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町穴字程原	安芸太田町	44K0~44K100	100	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
194	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町穴字程原	安芸太田町	44K100~44K600	500	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
195	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町穴字程原	安芸太田町	44K100~44K700	600	(護岸老朽)		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
196	太田川	右	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町穴字程原	安芸太田町	44K400~44K700	300	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
197	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町穴字程原	安芸太田町	44K600~44K700	100	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
198	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町津伏	広島市	45K400~45K700	300	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
199	太田川	右	堤体漏水	B	広島市佐伯区湯来町津伏	広島市	45K700~46K200	500	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
200	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町津伏	広島市	46K200~46K600	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
201	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町小原	広島市	47K200~47K400	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
202	太田川	中州	基礎地盤漏水	A	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	安水橋より上流に向かって本州側	240	漏水(実績有り)	月/輪	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
203	太田川	右	堤体漏水	A	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K600~47K800	200	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
204	太田川	右	堤体漏水	B	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K800~48K0	200	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
205	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K800~48K0	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
206	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町小原	広島市	47K400~47K600	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
207	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	48K0~48K300	300	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
208	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中筒賀字吉ヶ瀬	安芸太田町	49K200~49K800	600	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
209	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中筒賀字向光石	安芸太田町	50K400~50K600	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
210	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町中筒賀字向光石	安芸太田町	50K600~50K850	250	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
211	太田川	右	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町中筒賀字向光石	安芸太田町	50K600~50K850	250	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
212	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中筒賀字田之尻	安芸太田町	51K500~51K800	250	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
213	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町中筒賀字田之尻	安芸太田町	51K800~51K850	50	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
214	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町中筒賀字砂ヶ瀬	安芸太田町	52K200~52K400	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
215	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町中筒賀字砂ヶ瀬	安芸太田町	52K400~52K600	200	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
216	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中筒賀字小原	安芸太田町	53K200~53K650	450	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
217	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中筒賀字辻ノ河原	安芸太田町	54K600~55K0	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
218	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町中筒賀字辻ノ河原	安芸太田町	55K0~55K200	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
219	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町中筒賀字遅越	安芸太田町	55K600~55K800	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
220	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町大字加計字上原	安芸太田町	58K0~58K600	600	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
221	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字木坂	安芸太田町	58K600~58K700	100	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
222	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字黏ヶ平	安芸太田町	59K400~60K0	600	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
223	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町加計字黏ヶ平	安芸太田町	59K700~60K200	500	水衝部 (護岸老朽、高不足)	木流し	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
224	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字黏ヶ平	安芸太田町	60K200~60K250	50	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
225	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町下筒賀字西調子	安芸太田町	60K600~60K800	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
226	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町下筒賀字西調子	安芸太田町	60K800~61K600	800	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
227	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	61K600~61K700	100	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
228	太田川	右	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町下筒賀字西調子	安芸太田町	61K600~61K700	100	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
229	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町下筒賀字高下	安芸太田町	62K0~62K500	500	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
230	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町下筒賀字高下	安芸太田町	62K800~63K700	900	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
231	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町下筒賀字高下	安芸太田町	63K0~63K400	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
232	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町中筒賀字松原	安芸太田町	64K800~65K100	300	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
233	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中筒賀字正地	安芸太田町	66K600~66K800	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
234	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中筒賀	安芸太田町	67K200~67K400	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
235	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町下本郷	安芸太田町	69K400~69K600	200	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
236	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町下本郷	安芸太田町	69K800~69K850	50	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
237	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町下本郷	安芸太田町	69K800~70K0	200	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
238	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町上本郷	安芸太田町	70K400~70K800	400	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
239	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町上本郷	安芸太田町	70K700~71K0	300	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所

直轄河川重要水防箇所箇別調査書

事務所名: 太田川河川事務所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地点名	水防管理団体 又は 施設管理者	区間	延長 (m)	重要理由	工法	担当 出張所	県担当 事務所
1	滝山川	左	工作物	B	滝山川橋	広島県	0K251		径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
2	滝山川	左	工作物	B	中祖橋	広島県	0K254		桁下高不足、 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
3	滝山川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町加計字天神町	安芸太田町	0K400~0K670	270	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
4	滝山川	左	工作物	B	井手ヶ平橋	安芸太田町	0K600		桁下高不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
5	滝山川	左	工作物	B	川北橋	安芸太田町	0K846		桁下高不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
6	滝山川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町加計字天神町	安芸太田町	1K0~1K100	100	断面不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
7	中祖川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字天神町	安芸太田町	0K350~0K3400	50	堤防高不足	積み土嚢	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
1	根谷川	右	堤体漏水	B	広島市安佐北区可部南二丁目	広島市	1K200~2K000	800	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
2	根谷川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部南二丁目	広島市	1K600~1K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
3	根谷川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部二丁目	広島市	2K400~3K800	1,400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
4	根谷川	右	堤体漏水	A	広島市安佐北区可部三丁目、八丁目	広島市	3K600~3K800 4K600~5K000	600	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
5	根谷川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部三丁目、八丁目	広島市	3K600~3K800 4K950~5K000	250	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
6	根谷川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区深川二丁目	広島市	0K000~0K200	200	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
7	根谷川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区可部東一丁目~四丁目	広島市	1K400~3K000	1,600	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
8	根谷川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部東一丁目	広島市	1K600~1K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
9	根谷川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部東四丁目~五丁目	広島市	2K800~3K800	1,000	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
10	根谷川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町大字上原	広島市	3K800~5K000	1,200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
11	根谷川	左	堤体漏水	A	広島市安佐北区可部東五丁目	広島市	3K600~4K800	1,200	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
12	根谷川	左	工作物	B	丸田橋	広島市	1K166	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
13	根谷川	左	工作物	A	上原橋	広島市	2K881	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
14	根谷川	左	工作物	A	寺山橋	広島市	3K378	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
15	根谷川	左	工作物	A	高松橋	広島市	3K600 +8	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
16	根谷川	左	工作物	A	洗心橋	広島市	3K700 +18	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
17	根谷川	左	工作物	A	東原橋	広島市	4K650	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
1	三篠川	左	基礎地盤漏水	A	広島市安佐北区深川一丁目	広島市	-0K100~0K100 (漏水重点監視)	200	漏水(堤防詳細点検)	月/輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
2	三篠川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目	広島市	0K100~0K320	220	漏水	月/輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
3	三篠川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目	広島市	0K380~0K500	120	漏水	月/輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
4	三篠川	左	基礎地盤漏水	A	広島市安佐北区深川一丁目	広島市	0K600~0K700 (漏水重点監視)	100	漏水(堤防詳細点検)	月/輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
5	三篠川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目	広島市	0K700~0K900	200	漏水	月/輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
6	三篠川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目~七丁目	広島市	1K700~4K300	2,600	漏水(堤防詳細点検)	月/輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
7	三篠川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目~七丁目	広島市	0K800~4K400	3,600	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
8	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区深川三丁目	広島市	0K800~2K000	1,200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
9	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区深川七丁目	広島市	2K200~4K400	2,200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
10	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K600~4K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
11	三篠川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K800~5K200	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
12	三篠川	左	堤体漏水	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K800~5K200	400	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
13	三篠川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	5K400~7K000	1,600	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
14	三篠川	左	堤体漏水	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	5K400~5K900	500	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
15	三篠川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	6K000~9K200	3,200	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
16	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	7K000~7K200	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
17	三篠川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	7K200~7K600	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
18	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	7K600~7K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
19	三篠川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区狩留家町	広島市	8K000~9K200	1,200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
20	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区狩留家町	広島市	9K400~9K600	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
21	三篠川	左	工作物	B	深川橋	広島県	0K696	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
22	三篠川	左	工作物	A	亀崎橋	広島市	2/000 -13	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
23	三篠川	左	工作物	B	亀崎橋歩道橋	広島市	2/000 -3	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
24	三篠川	左	工作物	A	薬師橋	広島市	2/550 -33	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
25	三篠川	左	工作物	A	横川橋	広島市	2/850+25	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
26	三篠川	左	工作物	A	陰地橋	広島市	3/700 +17	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
27	三篠川	左	工作物	A	JR芸備線三篠川第3橋梁	JR	4/150 +23	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
28	三篠川	左	工作物	A	一之瀬橋	広島県	4K266	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
29	三篠川	左	工作物	A	養老橋	広島市	4K874	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
30	三篠川	左	工作物	A	新島越橋	広島県	5K757	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
31	三篠川	左	工作物	A	JR芸備線三篠川第2橋梁	JR	5/800 +27	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
32	三篠川	左	工作物	A	鳥越橋	広島市	5/900 +7	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
33	三篠川	左	工作物	A	上深川橋	広島市	6/600 -30	-	径間長不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
34	三篠川	左	工作物	A	抱岩歩道橋	広島市	7/200 -83	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
35	三篠川	左	工作物	A	下西橋	広島市	7K753	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
36	三篠川	左	工作物	A	西中橋	広島市	8K389	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
37	三篠川	左	工作物	A	上西橋	広島市	9K028	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
38	三篠川	右	堤体漏水	B	広島市安佐北区深川二丁目	広島市	0K000~1K400	1,400	堤体漏水・すべり	月/輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
39	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区深川二丁目	広島市	1K000~1K400	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
40	三篠川	右	堤体漏水	A	広島市安佐北区深川二丁目	広島市	1K200~1K400	200	堤体漏水	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
41	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区深川四丁目	広島市	2K000~2K600	600	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
42	三篠川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区深川四丁目	広島市	2K600~3K600	1,000	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
43	三篠川	右	堤体漏水	A	広島市安佐北区深川四丁目	広島市	2K600~3K600	1,000	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
44	三篠川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K050~4K100 4K300~5K000	750	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
45	三篠川	右	堤体漏水	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K200~4K400	200	断面不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
46	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	5K000~5K400	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
47	三篠川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	5K800~6K200	400	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
48	三篠川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	6K400~7K200	800	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
49	三篠川	右	堤体漏水	B	広島市安佐北区狩留家町	広島市	7K400~9K600	2,200	堤体漏水・すべり	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
50	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区狩留家町	広島市	7K600~7K800	200	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所
51	三篠川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区狩留家町	広島市	7K800~9K600	1,800	堤防高不足	積み土嚢	可部出張所	広島県西部建設事務所

直轄河川重要水防箇所別調書

事務所名: 太田川河川事務所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地点名	水防管理団体 又は 施設管理者	区間	延長 (m)	重要理由	工法	担当出張所	県担当事務所
1	第1古川	左	堤体漏水	A	広島市安佐南区中筋四丁目	広島市	2K660~3K000	340	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
2	第1古川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐南区川内二丁目	広島市	2K800~3K200	400	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
3	第1古川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区古市一丁目	広島市	2K080~2K500	420	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
4	第1古川	右	堤体漏水	A	広島市安佐南区中須二丁目	広島市	2K660~3K000	340	断面不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
5	第1古川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐南区中須二丁目	広島市	2K800~3K200	400	堤防高不足	積み土嚢	大芝出張所	広島県西部建設事務所
1	旧太田川	右	越水(溢水)	B	広島市中区江波東一丁目	広島市	C0K600~2K200	2,800	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
2	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市中区江波東一丁目	広島市	C0K500~0K100	600	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
3	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市中区舟入川口町	広島市	0K500~1K400	900	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
4	旧太田川	右	堤体漏水	A	広島市中区舟入本町	広島市	2K000~2K200	200	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
5	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市中区舟入中町	広島市	2K200~2K500	300	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
6	旧太田川	右	堤体漏水	A	広島市中区本町二丁目	広島市	2K500~2K700	200	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
7	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市中区本町三丁目	広島市	2K700~2K900	200	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
8	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市中区寺町	広島市	3K400~3K600	200	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
9	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市西区楠木町一丁目	広島市	3K800~3K900	100	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
10	旧太田川	右	堤体漏水	A	広島市西区楠木町一丁目	広島市	3K900~4K100	200	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
11	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市西区楠木町一丁目	広島市	4K300~4K400	100	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
12	旧太田川	左	越水(溢水)	B	広島市中区光南三丁目	広島市	C0K600~1K600	2,200	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
13	旧太田川	左	堤体漏水	B	広島市中区光南三丁目	広島市	C0K600~C0K100	500	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
14	旧太田川	左	堤体漏水	B	広島市中区吉島町	広島市	0K100~0K500	400	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
15	旧太田川	左	堤体漏水	B	広島市中区住吉町	広島市	1K100~1K300	200	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
16	旧太田川	左	越水(溢水)	A	広島市中区中島町	広島市	1K600~2K600	1,000	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
17	旧太田川	左	堤体漏水	A	広島市中区中島町	広島市	1K600~2K000	400	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
18	旧太田川	左	堤体漏水	B	広島市中区中島町	広島市	2K000~2K600	600	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
19	旧太田川	左	水衝・洗掘	B	広島市東区牛田新町二丁目	広島市	5K650~6K250	600	根固沈下	木流し	大芝出張所	広島県西部建設事務所
20	旧太田川	左	工作物	A	吉島橋	広島市	-0K023	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
21	旧太田川	左	工作物	A	舟入橋	広島市	0K718	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
22	旧太田川	左	工作物	A	住吉橋	広島市	1/200-23	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
23	旧太田川	左	工作物	A	新住吉橋	国土交通省	1/400-94	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
24	旧太田川	左	工作物	A	中島神崎橋(旧中島橋)	広島市	1K686	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
25	旧太田川	左	工作物	A	西平和大橋	広島市	2/100-27	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
26	旧太田川	左	工作物	A	本川橋	広島市	2/400-68	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
27	旧太田川	左	工作物	A	本川橋歩道橋	広島市	2/400-68	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
28	旧太田川	左	工作物	B	相生橋歩道橋	広島市	2K600~2K650	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
29	旧太田川	左	工作物	B	相生橋	国土交通省	2K725	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
30	旧太田川	左	工作物	A	空鞆橋	広島市	3/200-48	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
31	旧太田川	左	工作物	B	三篠橋	広島市	4/100+140	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
32	旧太田川	左	工作物	B	北大橋	広島市	4/900-15	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所

直轄河川重要水防箇箇所別調査

事務所名: 太田川河川事務所

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地点名	水防管理団体 又は 施設管理者	区間	延長 (m)	重要理由	工法	担当 出張所	県担当 事務所
1	元安川	右	堤体漏水	A	広島市中区吉島東三丁目	広島市	C0K600~0K000	600	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
2	元安川	右	越水(溢水)	B	広島市中区吉島東1丁目	広島市	C0K200~1K200	1,400	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
3	元安川	右	堤体漏水	B	広島市中区吉島東1丁目	広島市	0K000~0K200	200	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
4	元安川	右	堤体漏水	B	広島市中区住吉町	広島市	1K100~1K300	200	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
5	元安川	右	越水(溢水)	A	広島市中区中島町	広島市	1K200~2K400	1,200	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
6	元安川	右	堤体漏水	A	広島市中区中島町	広島市	1K300~1K500	200	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
7	元安川	右	堤体漏水	B	広島市中区中島町	広島市	1K500~1K800	300	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
8	元安川	右	堤体漏水	A	広島市中区中島町	広島市	2K100~2K300	200	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
9	元安川	左	越水(溢水)	B	広島市南区出島一丁目	広島市	D1K200~D0K800	400	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
10	元安川	左	越水(溢水)	B	広島市中区南千田西町	広島市	D0K700~D0K500	200	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
11	元安川	左	堤体漏水	B	広島市中区南千田西町	広島市	D0K700~0K000	700	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
12	元安川	左	越水(溢水)	A	広島市中区南千田西町	広島市	D0K500~D0K300	200	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
13	元安川	左	越水(溢水)	B	広島市中区千田町三丁目	広島市	D0K300~0K100	400	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
14	元安川	左	堤体漏水	A	広島市中区千田町三丁目	広島市	0K000~0K200	200	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
15	元安川	左	越水(溢水)	A	広島市中区千田町三丁目	広島市	0K100~0K300	200	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
16	元安川	左	越水(溢水)	B	広島市中区大手町五丁目	広島市	0K300~1K000	700	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
17	元安川	左	越水(溢水)	A	広島市中区大手町三丁目	広島市	1K300~1K900	600	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
18	元安川	左	堤体漏水	B	広島市中区大手町三丁目	広島市	1K500~2K100	600	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
19	元安川	左	越水(溢水)	A	広島市中区大手町二丁目	広島市	2K200~2K400	200	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
20	元安川	左	工作物	A	南千田橋	広島市	-0K124	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
21	元安川	左	工作物	A	南大橋	広島市	0/600-57	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
22	元安川	左	工作物	A	明治橋	広島市	1/067	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
23	元安川	左	工作物	A	新明治橋(下り)	国土交通省	1/100+93	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
24	元安川	左	工作物	A	新明治橋(上り)	国土交通省	1/100+120	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
25	元安川	左	工作物	A	万代橋	広島市	1K517	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
26	元安川	左	工作物	A	平和大橋	広島市	1/900+64	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
27	元安川	左	工作物	A	元安橋	広島市	2/394	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
1	天満川	右	越水(溢水)	B	広島市西区観音新町四丁目	広島市	C1K600~C0K700	900	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
2	天満川	右	越水(溢水)	A	広島市西区観音新町一丁目	広島市	C0K750~C0K200	550	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
3	天満川	右	堤体漏水	B	広島市西区観音新町一丁目	広島市	C0K900~C0K650	250	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
4	天満川	右	堤体漏水	A	広島市西区観音新町一丁目	広島市	C0K650~C0K300	350	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
5	天満川	右	越水(溢水)	B	広島市西区南観音八丁目	広島市	C0K200~1K092	1,292	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
6	天満川	右	堤体漏水	B	広島市西区南観音一丁目	広島市	0K100~0K300	200	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
7	天満川	右	堤体漏水	B	広島市西区南観音一丁目	広島市	0K500~0K900	400	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
8	天満川	右	越水(溢水)	A	広島市西区東観音町	広島市	2K900~3K100	200	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
9	天満川	右	堤体漏水	B	広島市西区天満町	広島市	1K900~2K000	100	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
10	天満川	右	堤体漏水	A	広島市西区天満町	広島市	2K200~3K200	1,000	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
11	天満川	左	越水(溢水)	A	広島市中区江波南二丁目	広島市	C1K250~C1K150	100	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
12	天満川	左	堤体漏水	B	広島市中区江波南二丁目	広島市	C1K250~C0K300	950	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
13	天満川	左	越水(溢水)	B	広島市中区江波南二丁目	広島市	C1K150~1K470	2,620	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
14	天満川	左	堤体漏水	B	広島市中区舟入町	広島市	1K000~1K200	200	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
15	天満川	左	越水(溢水)	A	広島市中区舟入町	広島市	1K470~1K512	42	堤防高不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
16	天満川	左	堤体漏水	A	広島市中区舟入町	広島市	1K470~1K512	42	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
17	天満川	左	堤体漏水	A	広島市中区環町	広島市	2K500~2K700	200	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
18	天満川	左	堤体漏水	B	広島市中区広瀬北町	広島市	2K700~3K100	400	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
19	天満川	左	堤体漏水	A	広島市中区広瀬北町	広島市	3K100~3K500	400	断面不足	積み土嚢	已斐出張所	広島県西部建設事務所
20	天満川	左	工作物	A	昭和橋	広島市	-0K280	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
21	天満川	左	工作物	B	天満川水管橋	広島市	-0K030	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
22	天満川	左	工作物	A	南観音橋	広島市	0K475	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
23	天満川	左	工作物	A	新観音橋	国土交通省	1/100+24	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
24	天満川	左	工作物	A	観船橋	広島市	1K468	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
25	天満川	左	工作物	A	緑大橋	広島市	1/800-9	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
26	天満川	左	工作物	A	広電天満橋	広島電鉄	2/100-92	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
27	天満川	左	工作物	A	天満歩道橋	広島市	2/100-5	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
28	天満川	左	工作物	A	天満橋	広島市	2/100-5	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
29	天満川	左	工作物	A	広瀬橋	広島市	2/500-63	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
30	天満川	左	工作物	A	広瀬橋歩道橋	広島市	2/500-63	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
31	天満川	左	工作物	A	中広大橋	広島市	2/900-10	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
32	天満川	左	工作物	A	横川新橋	広島市	3/500-15	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所
33	天満川	左	工作物	B	横川橋	広島市	3/500+39	-	桁下高不足		已斐出張所	広島県西部建設事務所