

太田川河川事務所  
記者発表・配付資料

記者発表資料  
配布日時

平成27年4月9日  
15:30

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、  
中国地方建設記者クラブ

「平成26年8月豪雨」による土石流被害箇所における  
土石流警報装置（ワイヤーセンサー）の誤報について  
（最終報）

1. 概要

8月20日に広島市で発生した土砂災害箇所のうち、安佐南区八木4丁目の1007  
溪流に設置した土石流警報装置（ワイヤーセンサー）において誤報が発生した。  
切断したケーブルは14:26に復旧した。

2. 誤報の原因

- ・進入路整備工事の除草作業中に誤って草刈り機でケーブルを切断した。

3. 復旧状況

- ・設置業者によるケーブルの復旧作業を行った。

4. 経緯

4月9日 9:11 警報装置サイレン及び通知メールの送信。  
9:15 業者よりケーブル切断の報告あり。  
9:18 現地確認のため職員3名が出発。  
9:30 現地到着。  
進入路整備工事の除草作業中に誤って草刈り機でケーブルを  
切断したことを確認。  
13:08 設置業者によるケーブル復旧作業を開始。  
14:26 ケーブル復旧作業の完了。

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-221-2436 (代表)

【担当・問い合わせ先】

あおと  
青戸 生治

まさき  
工務第二課長 正木 俊英

# 位置図

