

**土砂災害防止月間（6月）に関する取り組み  
【砂防施設一斉点検】**

～土砂災害に備えて～

広島西部山系、直轄砂防施設

**砂防えん堤の安全を確認しました！**

- 6月8日付けで「砂防えん堤の点検の実施について」お知らせしましたが、今回その「結果」をお知らせします。
  - 太田川河川事務所では、平成13年度より広島西部山系（広島市・廿日市市・大竹市の一部）における直轄砂防事業を推進しています。
  - 6月は土砂災害防止月間であり、本格的な梅雨・台風シーズンを前に**砂防施設の機能及び付随する施設の安全性について一斉点検**を本日6月12日に実施しました。
  - 点検の方法は、目視、触診及び簡易な計測により行いました。
  - すべての施設において**重大な危険又は支障は認められなかった**のでその結果をお知らせします。
- 点検範囲は**平成13年度事業着手から現在までに完成**している下記の砂防えん堤です。

広島市安佐北区可部7丁目： 中野1号、上ヶ原砂防堰堤  
広島市安佐南区相田： 相田1号、2号、3号砂防堰堤  
大竹市湯舟： 湯舟砂防堰堤  
大竹市玖波： 玖波砂防堰堤  
廿日市市宮園・四季が丘： 四季が丘1号、2号、3号、6号砂防堰堤  
宮園1号、2号、4号砂防堰堤  
廿日市市大野町三鎗谷： 三鎗谷砂防堰堤

計 6地区、15基の砂防えん堤で実施。

同時資料提供先		
広島県政記者クラブ	合同庁舎記者クラブ	中国地方建政記者クラブ

<問い合わせ先>

国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所



国土交通省

広島市中区八丁堀 3-20 TEL082-221-2436（代表）

副 所 長 佐藤 秀樹（さとう ひでき）

調査設計第二課長 松下 一樹（まつした かずき）

TEL082-222-9253（担当課）

# 点検の様子(写真)



堆砂量や水抜き穴の確認  
(相田1号砂防えん堤、堆砂域)



転落防止柵の確認  
(湯舟砂防えん堤、天端部)



流路工の堆積土砂や、コンクリートのひび割れなどを確認(四季が丘3号砂防えん堤下流部)



砂防えん堤周辺法面の状況確認  
(四季が丘6号砂防えん堤)



維持管理用道路の安全施設確認  
(宮園2号砂防えん堤)



水抜き穴やコンクリートのひび割れなどの確認