

●TEC-FORCE活動レポート(8/25)

調査場所：広島県広島市安佐北区三入
広島県広島市安佐北区可部町桐原

調査概要：被災状況調査（砂防班3）



上流部への踏査状況



土砂災害の調査状況



土砂災害の調査状況



土砂災害の調査状況

●TEC-FORCE活動レポート(8/25)

調査場所：広島県広島市安佐南区八木

調査概要：被災状況調査（河川班2）



被災状況調査(山手川 安佐南区八木4丁目)



被災状況調査(山手川 安佐南区八木4丁目)



被災状況調査(山手川 安佐南区八木4丁目)



被災状況調査(山手川 安佐南区八木4丁目)