



高梁川水系出水期前の堤防点検結果について

令和2年5月20日(水)、高梁川及び小田川の国管理区間(34.4km)において、梅雨等の出水期に備えて堤防点検を実施しました。

その結果、緊急的な対策が必要な箇所として、高梁川で「護岸付近の陥没」と「堤防斜面の崩れ」の2箇所が確認されました。小田川では緊急的な対策が必要な箇所は確認されませんでした。

緊急的な対策が必要な2箇所は、6月中旬までに陥没箇所や崩れた箇所を埋めたりする補修を行います。

護岸付近の陥没状況(高梁川)



法面の崩れの状況(高梁川)

