

国道9号（^{しちやま}駈馳山バイパス）**通行止め解除**のお知らせ

とっとりしふくべちょうあもう

鳥取市福部町海士において発生した豪雨に伴う土砂流出の影響により、
9月3日（木）15時30分から国道9号^{ふくべ}駈馳山バイパス^{いわみ}福部IC～岩美
ICの上下線の通行止めを実施していましたが、応急復旧が完了したた
め、9月4日（金）15時00分に通行止めを解除しました。



土砂流出状況（鳥取市福部町海士）



応急復旧状況

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所

副所長（道路）

^{いちおか}市岡 ^{としひろ}利啓

道路管理第二課長

^{ふじわら}藤原 ^{しんじ}慎二

TEL 0857-22-8435（代表）

※本資料は、鳥取河川国道事務所ホームページの「記者発表」ページでも公開しています。

鳥取河川国道事務所 HP アドレス <https://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/>

また、X（旧 Twitter）による情報発信も行っています。 https://x.com/mlit_tottori

※道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル 緊急通報#9910へ



HP 二次元コード



X 二次元コード

通行止め解除について

国道9号（駟馳山バイパス）福部IC～岩美IC 上下線

応急復旧内容

- ・土砂撤去（35m³）
- ・大型土のう設置（88袋）
- ・小型土のう設置（120袋）
- ・ブルーシート張り（400m²）
- ・仮排水管設置（30m）
- ・路面清掃

応急復旧箇所

福部町海士

E 9

福部町湯山

福部IC

岩美IC

大谷IC

浦富IC

至 豊岡
→

至 米子
←

覚寺IC

【通行止め解除】
福部IC～岩美IC

出典：地理院地図（電子国土web）を加工して使用しています。