

情報提供

平成22年9月7日

件名 袋川の白濁についての情報提供（第3報）

同時資料提供先

鳥取県政記者クラブ
鳥取市政記者クラブ

問い合わせ先

千代川水系水質汚濁防止連絡協議会

事務局 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所
占有調整課

電話：(0857)22-8435（代表）
090-1016-0967（夜間）

問合先：副 所 長

うえはし のぼる

上橋 昇

いずお ともゆき

占有調整課長

出尾 知之

袋川の白濁についての情報提供（第3報）

平成22年9月7日(火) 17時現在

平成22年9月6日(月)18時頃、住民から鳥取市青葉町2丁目付近の袋川が白濁しているとの通報があった件については、現在、河川水の水質分析中ですが、結果は以下のとおりです。

国土交通省が採水した白濁水（鳥取市内湯所橋付近）からは、現時点で生活環境及び健康に影響のある数値は検出されていません。

（現時点で分析が終了した項目は、別紙のとおりです。）

白濁の原因物質については、引き続き分析中です。

河川水白濁原因分析資料[水質分析]

H22.9.7 17:00現在

採水場所 鳥取市内湯所橋付近 採水日時:平成22年9月6日 19:30頃

| 分析項目 | | 分析結果 | | 環境基準値 |
|--------|-----------------|---------|--------|---------|
| | | 河川水 | | |
| 生活環境項目 | 水素イオン濃度(PH) | 7.3 | (18°C) | — |
| | 化学的酸素要求量(COD) | 6.3 | mg/L | — |
| | 溶存酸素量(DO) | 8.2 | mg/L | — |
| | 全亜鉛 | 0.008 | mg/L | — |
| 健康項目 | カドミウム | <0.001 | mg/L | 0.01以下 |
| | 鉛 | <0.001 | mg/L | 0.01以下 |
| | 六価クロム | <0.005 | mg/L | 0.05以下 |
| | ヒ素 | 0.003 | mg/L | 0.01以下 |
| | 総水銀 | <0.0005 | mg/L | 0.005以下 |
| | ジクロロメタン | <0.002 | mg/L | 0.02以下 |
| | 四塩化炭素 | <0.0002 | mg/L | 0.002以下 |
| | 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | mg/L | 0.004以下 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | mg/L | 0.02以下 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | mg/L | 0.04以下 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | mg/L | 1以下 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | mg/L | 0.006以下 |
| | トリクロロエチレン | <0.002 | mg/L | 0.03以下 |
| | テトラクロロエチレン | <0.0005 | mg/L | 0.01以下 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | mg/L | 0.002以下 |
| | ベンゼン | <0.001 | mg/L | 0.01以下 |
| | セレン | <0.001 | mg/L | 0.01以下 |
| | ホウ素 | 0.1 | mg/L | 1以下 |