

# 江の川 災害復旧工事 [鹿賀地区] しかがちく

- 江の川では、平成30年7月豪雨により漏水が発生した。
- 鹿賀地区では、鹿賀大橋上下流の田畑で漏水が確認された。
- 直轄河川災害復旧事業により漏水箇所には遮水工を実施する。



## 進捗状況 [11月末]

施工延長を追加したため  
進捗率が下がりました。

| 工事箇所    | 施工者                | 工期       | 進捗率   |
|---------|--------------------|----------|-------|
| 鹿賀下流側工区 | 江津土建(株)<br>永井建設(株) | ~R2.3.31 | 57.1% |
| 鹿賀上流側工区 | (株)井上組<br>(株)原工務所  | ~R2.3.31 | 59.1% |

