



○高津川・江の川の維持管理状況について

	高津川の維持管理状況	江の川(江津市内)の維持管理状況	江の川(川本町・美郷町・邑南町)の維持管理状況
タイトル	夏休み前の河川安全利用点検の実施について	洪水に対する緊急対応について	47水害表示板の設置について
内容	高津川において、安全利用点検を実施しました。	出水で浸食した法面の保護を行いました。	川本町因原地内の「道の駅かわもと」において、昭和47年7月洪水の実績浸水深表示板の設置を行いました。
状況写真	<p>(点検状況) 平成24年7月10日</p> 	<p>(作業前) 平成24年7月9日</p> 	<p>(作業前) 平成24年7月4日</p> 
	<p>(点検結果) 平成24年7月10日</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>高津川河口左岸(益田市高津町)</p>  <p>水際に流木があり、近づきづらい</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>せせらぎ広場(益田市飯田町)</p>  <p>階段につる草が伸びていて歩きづらい。</p> </div> </div>	<p>(作業後) 平成24年7月9日</p> 	<p>(作業後) 平成24年7月5日</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
コメント	点検の結果、利用にあたって危険な箇所はありませんでしたが、利用しづらい箇所が10箇所ありました。安全に利用していただけるように流木の撤去等の対策を実施します。	7月7日梅雨前線による洪水によって、堤防法面が一部浸食しました。現在はブルーシートで応急処置を行っておりますが、出水期明けに復旧を行う予定です。引き続き、降雨が予想されますので、河川を利用する際には急な増水等に十分に注意して利用してください。	昭和47年7月の大雨では、各所に多大な被害をもたらした大洪水となりました。今回の看板設置により、洪水への意識を高めると共に、避難の目安の一つとして頂ければと思います。