

○高津川・江の川の維持管理状況について

	高津川の維持管理状況	江の川(江津市内)の維持管理状況	江の川(川本町・美郷町・邑南町)の維持管理状況
タイトル	水辺の安全点検の対策実施について	不法投棄物の対応について	親水護岸の土砂撤去について
内容	水辺の安全点検で見つかった、利用しづらい箇所の対策を行いました。	江の川(江津市内)において、不法投棄物の対応を実施しました。	美郷町粕淵地内において、7月初旬の出水で親水護岸に土砂等が堆積していたので撤去を行いました。
状況写真	<p>(作業前) 平成24年7月10日</p> <p>高津川右岸(益田市須子町)      せせらぎ広場(益田市飯田町)</p>  <p>親水護岸に木が繁茂しているため近づきにくい      階段につる草が伸びているため歩きにくい</p>	<p>(作業前) 平成24年7月2日</p>  <p>不法投棄物(アルミ板)</p>	<p>(作業前) 平成24年7月13日</p> 
	<p>(作業後) 平成24年7月25日</p> <p>高津川右岸(益田市須子町)      せせらぎ広場(益田市飯田町)</p> 	<p>(作業後) 平成24年8月3日</p>  <p>警告板</p>	<p>(作業後) 平成24年7月20日</p> 
コメント	夏休み前に水辺の安全点検を実施し、利用しづらい箇所10箇所が確認されたので対策を行いました。その結果、夏休み中も安心してご利用いただけるようになりました。今後も高津川が利用しやすいように管理をしていきたいと思っております。	河川巡視で不法投棄物が発見されたので警告板を設置しました。引き続き、河川巡視で継続監視を行い、一定期間のうちに撤去がされなければ移動・処分を行います。	安心して河川を利用して頂くため、親水施設の整備を夏休み前までに行いました。