


【お知らせ】高津川堤防補強外工事の施工状況

- 浜田河川国道事務所では高津川の下記2箇所で、洪水や降雨が堤防に浸透した際に、川裏法面の崩壊を防ぐ事を目的とした工事を行っています。**[工事完了：H26.3.末を予定]**
- この度、試行的に工事の施工の状況をお知らせし、工事へのご理解・ご協力を賜りたいと考えております。


位置図



虫追地区



工事イメージ



下流側の施工が完了しました。引き続き上流側もドレーンを施工していきます。全体350mの内、**100mが完了**しました。

※施工状況は概ね半月ごと又は、主要な施工内容の変更時を目途にお知らせします。