

○高津川・江の川の維持管理状況について

	高津川の維持管理状況	江の川(江津市内)の維持管理について	江の川(川本町・美郷町・邑南町)の維持管理状況
タイトル	樹木(竹)伐採作業について	排水樋門内の堆積土砂撤去を行いました。	梅雨の大雨による堤防損傷箇所の補修について
内容	益田市須子町角井地先(高津川右岸4k200~4k600付近)	江津市桜江町川越地内の川越第1・第3排水樋門において、出水後の堆積土砂撤去を実施しました。	今年の梅雨の大雨により、川本出張所管内各所において、倒木による護岸の損傷や、小さな法崩れがあったため、補修を行いました。
状況写真	<p>(作業前) 平成25年5月9日</p> 	<p>(川越第1排水樋門)</p> <p>作業前:平成25年7月9日</p>  <p>作業後:平成25年7月9日</p>   	<p>(作業前)</p> <p>(作業後)</p> <p>H25. 7. 2 倒木による護岸の損傷(粕淵地区)</p>   <p>H25. 7. 3 復旧完了</p> <p>H25. 7. 8 堤防法面の法崩れ(尾原堤防)</p>   <p>H25. 7. 11 復旧完了</p> <p>H25. 7. 8 堤防法面の法崩れ(都賀西堤防)</p>   <p>H25. 7. 12 復旧完了</p>
コメント	<p>洪水時の水の流れをスムーズにし、不法投棄の減少、河川巡視の妨げ解消、景観の向上を目的とし、現在、益田市須子町角井地先(高津川右岸)で河川内の樹木(竹)の伐採を行っています。今後は台風期までに完了させる予定です。</p> <p>樹木(竹)の繁茂抑制対策で効果的な事例とか、高津川において異常を発見された場合は、高津川出張所(0856-22-0533)までご連絡を頂ければ幸いです。</p>	<p>(川越第3排水樋門)</p> <p>作業前:平成25年7月9日</p>  <p>作業後:平成25年7月9日</p>  <p>堆積土砂の撤去状況</p>   <p>先日の梅雨前線による出水後に、川越第1・第3排水樋門内に土砂が堆積したので撤去作業を行いました。堆積土砂を放置しておくと、排水機能や樋門の開閉作業に影響が出たりします。</p> <p>これからも出水後は注意深く巡視・点検を行い、適切に維持管理を実施して行きたいと思っております。</p> <p>江の川(江津市内)において異常を発見された場合は、江の川下流出張所(0855-52-2926)までご連絡を頂ければ幸いです。</p>	<p>今年の梅雨は前半ほとんど雨が降っていませんでしたが、最後に降った大雨により、一気に堤防に水が浸み込み、倒木や法崩れ等の被害が起きた箇所が3か所ありました。現在、復旧は完了していますが、補修箇所についてはまだ危険なため、近くには立ち入らないようお願い致します。</p> <p>江の川(川本町・美郷町・邑南町)において異常を発見された場合は、江の川川本出張所(0855-72-0431)までご連絡を頂ければ幸いです。</p>