

## 夏休み前に水辺点検の結果に基づき対策を実施

平成25年7月11日(木)江の川、7月12日(金)高津川において、夏休み前の水辺の安全点検結果に基づき、必要な箇所において対策を実施しました。

●実施状況  
対策を実施した箇所

江の川  
15箇所


高津川  
13箇所

### 江の川



流出した根固め石を補充した  
(江津市渡津町)江の川河口部

### 高津川



巨石の据え直しを行った(益田市高津町)

※なお本写真につきましては、修繕等の対応をした中から代表的なものを掲載しています。

## 江の川

対策前



対策後



破損したバリケードを補修した(江津市渡津町)

## 高津川

撤去前



撤去後



ヨシ等の堆積物を撤去した(益田市高津町)

撤去前



撤去後



階段のツル草等を撤去した(美郷町亀村)カヌーの里

撤去前



撤去後



坂路のツル草等を撤去した(益田市飯田)

※なお本写真につきましては、修繕等の対応をした中から代表的なものを掲載しています。