

○高津川・江の川の維持管理状況について

	高津川の維持管理状況	江の川(江津市内)の維持管理について	江の川(川本町・美郷町・邑南町)の維持管理状況
タイトル	7月28日洪水による流木の撤去を行いました	江の川河口部(左岸)の係留船の状況調査について	7月大雨による河川の状況について
内容	高津川下流部各所	江津市江津町地内の河口部(左岸)において、係留船の状況を把握するための調査を実施しました。	先月の大雨により江の川支川の損傷箇所が多く見られているため、注意をお願い致します。
状況写真	<p>(作業前) 平成25年7月30日</p>  <p>高津川左岸(益田市神田町)</p>  <p>高津川左岸(益田市高津町)</p>	<p>位置図</p> 	<p>(美郷町 市井原地区)</p> <p>支川の洗掘土砂が大量に江の川に流出(H25年8月)</p> 
	<p>(作業後) 平成25年8月6日</p>  <p>高津川左岸(益田市神田町)</p>  <p>高津川左岸(益田市高津町)</p>	<p>江の川左岸河口部写真</p> 	<p>(美郷町 尻無川) 粕渕親水護岸付近</p> <p>H25年3月時点</p> <p>支川の洗掘土砂が大量に江の川に流出(H25年8月)</p> 
コメント	7月28日の豪雨により上流部で大きな木が倒れ洪水にのって高津川下流部の各所に流れついていました。流木は約20本程度見つかり、大きいものは直径約50センチ×長さ約5m程度ありました。このまま放置しておくとな次回洪水が起こった際に流木が堤防や橋等にぶつかり損傷を与える可能性があります。高津川において異常を発見された場合は、高津川出張所(0856-22-0533)までご連絡を頂ければ幸いです。	江の川河口部周辺では、漁業関係者の船が多く係留されています。そこで、江の川下流出張所では、波浪時に水質事故が発生した場合においても迅速に対応できるように毎年8月に状況調査を行っています。8月8日に左岸側の状況調査を行ったところ、60船が係留されていました。引き続き、右岸側の状況調査も行う予定です。江の川(江津市内)において異常を発見された場合は、江の川下流出張所(0855-52-2926)までご連絡を頂ければ幸いです。	今年7月の大雨により、美郷町の江の川支川の各所で洗掘を受け、大量の土砂が流出しています。現在、町役場と調整して対策を進めておりますが、こうした箇所付近は崩れやすく大変危険な状況であり、江の川も河川を利用される場合は十分注意をお願い致します。江の川(川本町・美郷町・邑南町)において異常を発見された場合は、江の川川本出張所(0855-72-0431)までご連絡を頂ければ幸いです。