


8. 排水ポンプ車等の稼働状況

排水ポンプ車等の災害対策機械の稼働状況

- 管内の広範囲にわたり、内水被害の恐れが生じたため、自治体からの要請により排水ポンプ車を派遣し、排水作業を実施しました。
- 高梁川水系小田川において、TEC-FORCEの応援を受け、堤防決壊の氾濫水を排水するために排水作業を実施しました。

排水ポンプ車の主な稼働状況

※その他、自治体からの要請により排水ポンプ車のべ27台、照明車7台を派遣



※数値等は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。