

【台風第19号関連】

中国地方整備局TEC-FORCEの活動状況 (R1.10.15)

➤ 被災状況調査班10班が調査を開始。

活動先：河川班①（埼玉県川越市）、河川班②（埼玉県飯能市）、河川班③（埼玉県東松山市）、河川班④（神奈川県相模原市）、河川班⑤（茨城県水戸市）、砂防班①（埼玉県小川町）、道路班①（群馬県嬬恋村）、道路班②（長野県佐久穂町）、道路班③（長野県川上村）、道路班④（長野県上田市・東御市）

➤ 道路班②は、佐久穂町長と面会し、地域の被災状況を確認。

➤ 追加の被災状況調査班4班（河川2班、道路2班）が関東地整に到着し、16日からの調査に向けて準備中。



長野県佐久穂町長との面会（道路班②）



護岸崩落箇所の調査（佐久穂町：道路班②）



梨ノ木橋落橋箇所の調査
（佐久穂町：道路班②）



護岸崩落箇所の調査（埼玉県飯能市：河川班②）



道路崩落箇所の調査
（長野県川上村：道路班③）



海野宿橋落橋箇所の調査
（長野県東御市：道路班④）

【台風第19号関連】


中国地方整備局TEC-FORCEの活動状況（R1.10.15）



- 応急対策班①は、引き続き、越辺川（埼玉県）において排水作業を実施。
- 応急対策班②・③は、引き続き、吉田川（宮城県）において排水作業を実施。



【埼玉県・越辺川】排水ポンプ車による排水作業（応急対策班）



【宮城県・吉田川】排水ポンプ車による排水作業（応急対策班）