



【10月20日（日）現在の派遣状況】

● TEC-FORCE隊員84名、災害対策機械45台（525人・日）

【派遣の内訳】

○ 関東地方整備局

TEC-FORCE隊員72名、災害対策機械29台

- ・先遣班1班：5名
- ・被災状況調査班14班：56名
- ・広報班1班：3名
- ・応急対策班3班：8名
- ・排水ポンプ車12台、照明車7台、路面清掃車4台、散水車3台、排水管清掃車3台

○ 東北地方整備局

TEC-FORCE隊員12名、災害対策機械16台

- ・先遣班1班：3名
- ・高度技術支援班1班：3名
- ・応急対策班2班：6名
- ・排水ポンプ車10台、照明車6台

【台風第19号関連】

中国地方整備局TEC-FORCEの活動状況（R1.10.18～20）

- 河川班（7班）、砂防班（1班）、道路班（6班）の計14班は、被災状況調査を実施。
- 長野県南佐久郡佐久穂町、川上村等に被災調査報告書を手交。
- 応急対策班は、排水作業・路面清掃作業・側溝清掃作業を実施。
- 高度技術支援班は、東北地方整備局と土砂撤去の方法について打合せ



【関東地方整備局管内】



【佐々木町長に調査報告書を手交】
（長野県南佐久郡佐久穂町：道路班）



【藤原村長に調査報告書を手交】
（長野県南佐久郡川上村：道路班）



宮浦橋の被災状況を調査
（長野県南佐久郡佐久穂町：道路班）



道路法面の崩落状況を調査
（長野県南佐久郡佐久穂町：道路班）

【台風第19号関連】

中国地方整備局TEC-FORCEの活動状況 (R1.10.18~20)



【関東地方整備局管内】



路面清掃車による道路清掃状況
(茨城県久慈市大子町：応急対策班)



側溝の清掃状況
(茨城県：応急対策班)



河川の被災状況を調査
(茨城県常陸太田市：河川班)

【東北地方整備局管内】



【宮城県大崎市】排水ポンプ車による排水作業 (応急対策班)



排水作業終了後の土砂撤去方法について打合せ
(宮城県大崎市：高度技術支援班)