

江の川 災害復旧工事[下の原地区] しものほらちく

- 江の川では、平成30年7月豪雨により漏水が発生した。
- 下の原地区では、下の原排水樋門より上流側の田畑で漏水が確認された。
- 直轄河川災害復旧事業により漏水箇所にて遮水工を実施する。



進捗状況 [6月末]

・施工段取り準備中。

工事名	施工者	工期	進捗率
江の川下の原地区災害復旧工事	永井建設(株)	H30.12.6～ R1.7.31	18.9%

