


# 【お知らせ】高津川堤防補強外工事の施工状況

- 浜田河川国道事務所では高津川の下記2箇所で、洪水や降雨が堤防に浸透した際に、川裏法面の崩壊を防ぐ事を目的とした工事を行っています。**[工事完了：H26.3.末を予定]**
- この度、試行的に工事の施工の状況をお知らせし、工事へのご理解・ご協力を賜りたいと考えております。

## 位置図



## 高津地区



掘削後にフィルター材を敷いて、割栗石でドレーンを形成しています。全体150mの内、**130mが完了**しました。


## 虫追地区



掘削後にフィルター材を敷いて、割栗石でドレーンを形成しています。全体350mの内、**70mが完了**しました。

※施工状況は概ね半月ごと又は、主要な施工内容の変更時を目途にお知らせします。

## 工事イメージ



※割栗石(わりぐりいし)とは岩石を割ってつくる石材のことです