

2013年（平成25年） 5月27日

お知らせ

資料提供先：浜田記者クラブ  
江津記者クラブ

◆江の川において出水期前の堤防点検を実施しました◆

**概要と点検の結果：**

平成25年5月27日（月）に江の川において出水期前の堤防点検を国土交通省職員22名と防災エキスパート2名、また地域の方々の代表として、川本町では町議会議員の方5名に参加していただき実施しました。

堤防点検の結果、軽微なものを含め変状が認められた箇所は、江の川で118件ありました。変状が確認された主な内容は、小動物などによる堤防の損傷などが22件。また河川の流れから堤防を守る護岸では、護岸コンクリートの段差、亀裂等の変状が86件ありましたが、大規模な修繕が必要となる箇所はありませんでしたが、堤防の損傷については直ちに穴埋め等の措置を講じるとともに、コンクリートの段差等については経過観察など行ない、必要に応じて修繕等の対応を行います。

問い合わせ先：国土交通省浜田河川国道事務所

副所長（河川）

（担当）河川管理課長

（広報担当）調査設計課長

みちなか 道中 みつぎ 貢  
すがの 菅野 ひではる 秀治  
うめた 梅田 としお 俊夫

TEL 0855-22-2480（代表）

URL <http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/>



## 江の川の堤防点検の結果について

今回の点検では、大規模な修繕が必要となる箇所はありませんでしたが、小規模な堤防の損傷については直ちに補修の措置を講じるとともに、コンクリートの段差等については経過観察を行ない、必要に応じてコンクリートを張り替えるなどの修繕等の対応を行います。

### ●点検結果

護岸等コンクリートの損傷劣化	86箇所
小動物などによる堤防の穴・窪み	22箇所
その他（水位表示板の劣化、堆積ゴミ等）	10箇所



川本町議会議員及び町職員への堤防点検説明  
( 邑智郡川本町川本 )



川本町議会議員及び町職員との堤防点検状況  
( 邑智郡川本町因原 )



護岸の開き  
( 邑智郡川本町因原 )



樋門ケーブルバンドのはずれ  
( 邑智郡川本町因原 )



いのししの掘り起こしによる法面損傷  
( 江津市桜江町川越 )

※なお本写真につきましては、点検結果の中から代表的なものを掲載しています。