

2013年(平成25年) 9月 9日

お知らせ

資料提供先：浜田記者クラブ
江津記者クラブ

江の川において今後の台風期に備え堤防点検を実施しました

概要と点検の結果：

平成25年9月9日(月)に江の川において、今後の台風期に備え堤防点検を国土交通省職員22名と防災エキスパート2名で実施しました。

堤防点検の結果、軽微なものを含め変状が認められた箇所は、江の川で143件ありました。変状が確認された主な内容は、小動物などによる堤防の損傷などが15件。また河川の流れから堤防を守る護岸では、護岸コンクリートの段差、亀裂等の変状が92件ありましたが、大規模な修繕が必要となる箇所はありませんでしたが、堤防の損傷については直ちに穴埋め等の措置を講じるとともに、コンクリートの段差等については経過観察など行ない、必要に応じて修繕等の対応を行います。

問い合わせ先：国土交通省浜田河川国道事務所

副所長(河川)	道中 貢
(担当)河川管理課長	菅野 秀治
(広報担当)調査設計課長	梅田 俊夫

TEL 0855-22-2480(代表)

URL <http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/>



江の川の堤防点検の結果について


今回の点検では、大規模な修繕が必要となる箇所はありませんでしたが、小規模な堤防の損傷については直ちに補修の措置を講じるとともに、コンクリートの段差等については経過観察を行ない、必要に応じてコンクリートを張り替えるなどの修繕等の対応を行います。

点検結果

護岸等コンクリートの損傷劣化	92箇所
小動物などによる堤防の穴・窪み	15箇所
その他（水位表示板の劣化、堆積ゴミ等）	36箇所



ポールのはずれ
(邑智郡川本町因原)



量水板の劣化
(邑智郡美郷町浜原)



水路の肩コンクリートのはがれ
(邑智郡川本町三島)



小段の沈下
(邑智郡美郷町浜原)



今馳谷川排水樋門 樋門内の堆積土砂
(邑智郡美郷町築瀬)

なお本写真につきましては、点検結果の中から代表的なものを掲載しています。