



# 【お知らせ：最終】高津川堤防補強外工事の施工状況

- 浜田河川国道事務所では高津川の下記2箇所で、洪水や降雨が堤防に浸透した際に、川裏法面の崩壊を防ぐ事を目的とした工事を行っていましたが、この度、現地での施工が完了しました。
- 工事へのご理解・ご協力を賜り、有り難うございました。



## 位置図



## 虫追地区



## 工事イメージ



- ◎昨年から引き続き施工しておりましたが、虫追地区は2月16日で現地での施工が完了しました。
- ◎11月に完了した高津地区では堤防法面に施した芝の種子から新芽が確認され、施工後の経過も順調に推移しております。

※現地での施工完了に伴い、高津川堤防補強外工事のお知らせは、**今回で終了**します。