



海岸の安全利用点検を行いました。

平成26年4月21日(月)

平成26年4月21日(月)に、皆生海岸安全利用点検を行いました。

この点検は、本格的な海岸利用シーズンを前に、利用者が安全に海岸を利用出来るように砂浜及びその周辺の構造物について安全性の確認を行うものです。

今回の点検で改善が必要と判断した箇所については、注意喚起措置を行った上で本格的な海岸利用が始まる前に順次改善を行う予定です。

ブロックの中詰め石流出



点検結果

護岸損傷	…	4箇所
浜崖	…	8箇所
看板損傷	…	3箇所
不法投棄	…	2件
その他	…	5件

以上、浜崖や護岸の損傷などが
合計22件確認されました。

スロープ端部の滑り止めモルタル消失



剥がれた階段護岸



浜崖(海岸に出来る崖)を調査

