



国土交通省

お知らせ

平成24年 5月23日

日野川・法勝寺川の「出水期前堤防点検・安全利用点検」を実施しました。

国土交通省日野川河川事務所では、先日（4月23日～4月24日）に日野川及び法勝寺川の直轄管理区間において、事務所職員に加え、防災エキスパートの参加協力により、出水期前堤防点検・安全利用点検を行いました。

その点検結果について別紙のとおりお知らせします。

問い合わせ先

〒689-3537 鳥取県米子市古豊千 678

国土交通省中国地方整備局 日野川河川事務所

カワモト ヨウジロウ

副所長（技術） 川本洋次郎

カタヨセ ヒデキ

調査・品質確保課長 片寄 秀樹

TEL 0859-27-5484（代）

出水期前堤防点検・安全利用点検結果について

これから迎える出水期を前に、日野川及び法勝寺川の直轄管理区間において、堤防や護岸等の異常（穴や亀裂、損傷など）がないか点検を実施しました。

また、河川利用者が多くなるゴールデンウィーク前に安心して利用できるように親水施設や河川敷の安全利用点検も併せて行いました。

点検結果は下表のとおりです。

【注）箇所数には以前からの経過観察箇所を含んでいます。】

	参 加 者 (延べ人数)	堤防・護岸等 (何らかの異常が見られた箇所数)	安全利用 (何らかの改善が望まれる箇所数)
日 野 川	18人	31箇所	18箇所
法勝寺川	12人	61箇所	8箇所
計	30人	92箇所	26箇所

※堤防点検の結果、大きな異常や変状はありませんでしたが、堤防法面や高水敷等に見られた軽微な穴や陥没跡の5箇所については、土を充填し土のう袋で押さえる等の補修を実施しました。

また、安全利用点検で転落の懸念があった2箇所については、ゴールデンウィーク前の4月27日にトラロープで応急的に転落防止の措置を行いました。

なお、何らかの異常が見られた箇所については、経過観察を行うとともに、必要に応じて補修等を行っていきたいと考えています。



点検実施状況写真

出水期前堤防点検の補修実施状況

補修前



出水期前堤防点検で堤防法面上に動物が掘りかえたような穴を確認しました。穴をそのまま放置しておくと水みちになったり、雨水で侵食を受けるなどして堤防の弱点になることが懸念されます。

堤防法面上の穴は、穴の中に土を充填し雨水で表面が侵食されないように土のう袋で押さえる補修を実施しました。

補修後



安全利用点検の応急対策実施状況

対策前



安全利用点検で樋門呑み口部のフェンスに約30cmの隙間があったため、子供らが遊びで立ち入るなどして転落することが懸念されます。

ゴールデンウィーク前の4月27日にフェンスの隙間をトラロープで応急的に塞いで、転落防止の安全対策を実施しました。

対策後

