



## 佐東拡幅事業



### 第1古川橋周辺の現況

第1古川橋周辺では、第1古川橋(将来の上り線)の床版と国道下を横断する第1古川の付替え工事が完了しました。

現在は、橋梁前後の道路部分の施工を行っています。



下流側から見た状況です。



上流側から見た状況です。

### 第2古川橋周辺の現況

第2古川橋周辺では、第2古川橋の床版と共同溝の施工が完了しました。

現在は、第2古川橋の前後で、占用管(NTT管、中電管等)を共同溝までつなげる作業を行っています。



緑井6丁目交差点と城南中学入口交差点間の歩道が交差点付近の一部を残して完成しました。