
(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

町道坂・小屋浦線の付替を施工しています。







【全景】

(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

土砂洪水氾濫対策として総頭川遊砂地を施工しています。

■工事施工状況



■位置図





(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

町道坂・小屋浦線の付替を施工しています。








【全景】

(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

土砂洪水氾濫対策として総頭川遊砂地を施工しています。

■工事施工状況



■位置図





(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

町道坂・小屋浦線の付替を施工しています。








令和7年2月28日現在

特定緊急砂防事業実施状況

(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

土砂洪水氾濫対策として総頭川遊砂地を施工しています。

■工事施工状況



■位置図





(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

町道坂・小屋浦線の付替を施工しています。








令和7年1月31日現在

特定緊急砂防事業実施状況

(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

土砂洪水氾濫対策として総頭川遊砂地を施工しています。

■工事施工状況



■位置図





(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

町道坂・小屋浦線を施工しています。







(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

土砂洪水氾濫対策として総頭川遊砂地を施工しています。







(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

総頭川2号砂防堰堤が完成しました。









(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

総頭川2号砂防堰堤を施工しています。









(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

土砂洪水氾濫対策として総頭川遊砂地を施工しています。







(総頭川・大判川・明神川) 2-24-7-224-6397-2-24-6渓流(安芸郡 坂町地区)

総頭川2号砂防堰堤、土砂洪水氾濫対策として総頭川遊砂地を施工しています。



(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

【総頭川2号砂防堰堤】



【総頭川遊砂地】





【施工状況(下流から上流を望む)】

(総頭川・大判川・明神川) 2-24-7-224-6397-2-24-6渓流(安芸郡 坂町地区)

総頭川2号砂防堰堤、土砂洪水氾濫対策として総頭川遊砂地を施工しています。



(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

【総頭川2号砂防堰堤】



【総頭川遊砂地】





【施工状況(下流から上流を望む)】


(総頭川・大判川・明神川) 2-24-7-224-6397-2-24-6渓流(安芸郡 坂町地区)

総頭川2号砂防堰堤・土砂洪水氾濫対策として総頭川遊砂地を施工しています。



(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

【総頭川2号砂防堰堤】



【総頭川遊砂地】






【施工状況(下流から上流を望む)】

総頭川•大判川•明神川 2-24-7、6397、6渓流(安芸郡 坂町地区)

総頭川2号砂防堰堤及び総頭川遊砂地の施工を行っています。



(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区)

総頭川2号砂防堰堤及び総頭川遊砂地の施工を行っています。





【施工状況】



【施工状況(下流から上流を望む)】


【砂防堰堤の施工状況(上空から望む)】

(総頭川) 2-24-7渓流(安芸郡 坂町地区) 遊砂地

仮水路移設が完成しました。現在、帯エコンクリート打設・遊砂地内の 大型ブロック積の施工を行っています。



【施工状況(下流から上流を望む)(R6.6月末時点)】



【遊砂地 (帯工)正面図】



【大型ブロック積施工状況(上流から下流を望む)】



令和6年5月31日現在


特定緊急砂防事業実施状況

総頭川 2-24-7渓流(安芸郡坂町地区) 砂防堰堤



【総頭川砂防堰堤施工状況(着手前R4.4時点)】

【砂防堰堤(本堤)正面図】



砂防堰堤下の第2垂直壁・第2側壁が完成しました。 現在、第1垂直壁左岸及び本堤左岸の掘削を実施。



【施工状況(下流から上流を望む) (R6.5月中旬時点)】




【砂防堰堤の施工状況(上空から望む)】

総頭川 2-24-7渓流(安芸郡坂町地区) 遊砂地



【総頭川遊砂地施工状況(着手前R4.8月末時点)】

【遊砂地(床固工)正面図】



遊砂地内の床固工が完成しました。現在、帯工掘削・遊砂地内の大型プロック積・仮水路移設を行っています。



【施工状況(下流から上流を望む)(R6.5月中旬時点)】




【大型ブロック積施工状況(上流から下流を望む)】



令和6年4月30日現在


特定緊急砂防事業実施状況

総頭川 2-24-7渓流(安芸郡坂町地区) 砂防堰堤



【総頭川砂防堰堤施工状況(着手前R4.4時点)】

【砂防堰堤(本堤)正面図】



砂防堰堤下の第2垂直壁・第2側壁が完成しました。 現在、堰堤左岸の掘削準備・仮水路移設を行っています。



【施工状況(下流から上流を望む)(R6.4月中旬時点)】



【砂防堰堤及び垂直壁の状況(上空から望む)】

令和6年4月30日現在


特定緊急砂防事業実施状況

総頭川 2-24-7渓流(安芸郡坂町地区) 遊砂地



【総頭川遊砂地施工状況(着手前R4.8月末時点)】

【遊砂地(床固工)正面図】



遊砂地内の床固工が完成しました。 現在、遊砂地内側面の大型プロック積みを行っています。



【施工状況(下流から上流を望む)(R6.4月中旬時点)】



【大型ブロック積施工状況(上流から下流を望む)】