総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6渓流(安芸郡坂町地区) 位置図 明神川 砂防堰堤 三田尾公園 向井田橋 中央公園 本総頭橋 荒神橋 安芸郡坂町地区において、総頭川・大判川・明神川 森浜橋 砂防堰堤工事を進めています。 完成イメージ図 (明神川) 完成イメージ図(総頭川・大判川) 恵美須橋 ↓大判川 明神川砂防堰堤 総頭川砂防堰堤

明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)













明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

前庭保護工が完了し、渓流保全工を施工しています。









総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6渓流(安芸郡坂町地区) 位置図 明神川 砂防堰堤 三田尾公園 向井田橋 町道付替 中央公園 本総頭橋 荒神橋 安芸郡坂町地区において、総頭川・大判川・明神川 森浜橋 砂防堰堤工事を進めています。 完成イメージ図 (明神川) 完成イメージ図 (総頭川・大判川) 恵美須橋 ↓大判川 明神川砂防堰堤 総頭川砂防堰堤

明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

前庭保護工が完了し、渓流保全工を実施しています。











明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

前庭保護工が完了し、渓流保全工を実施しています。












明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

前庭保護工が完了し、渓流保全工を実施しています。












明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

前庭保護工が完了し、渓流保全工を実施しています。












明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

前庭保護工が完了し、渓流保全工を実施しています。












明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

前庭保護工が完了し、渓流保全工を実施しています。













明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

前庭保護工が完了し、渓流保全工を実施しています。











明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

前庭保護工が完了し、仮設工を実施しています。











仮設工施工状況



明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

前庭保護工(水叩工)を施工しています。









水叩工施工状況




明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)






前庭保護工、渓流保全工を施工しています。



溪流保全工施工状況




明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)





前庭保護工、渓流保全工を施工しています。



溪流保全工施工状況



明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)





前庭保護工、渓流保全工を施工しています。



溪流保全工施工状況



明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)





渓流保全工の工事に着手しました。



渓流保全工施工状況

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)



明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

砂防堰堤の本体部が完成しました。

堰堤着手前 (下流側より)



明神川砂防堰堤(左岸側より)







総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)



令和2年11月3日現在

明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

砂防堰堤本体部完了(下流部の埋戻し、階段等除く)



有岸側 左岸側




堰堤着手前

堰堤施工状況(下流斜め)

堰堤施工状況(堰堤直下)







堰堤施工状況(左岸側より)



堰堤施工状況(右岸側より)


総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)



令和2年10月19日現在

明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

砂防堰堤本体部の法面処理が完了しました。







堰堤着手前

堰堤施工状況(下流斜め)


堰堤施工状況(堰堤直下)







堰堤施工状況(左岸側より)




堰堤施工状況(右岸側より)



明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

砂防堰堤本体部の法面処理が完了しました。







堰堤着手前

堰堤施工状況(下流斜め)

堰堤施工状況(堰堤直下)



堰堤施工状況(上流より)



堰堤施工状況(左岸側より)




堰堤施工状況(右岸側より)



明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

砂防堰堤本体部の法面処理が完了しました。



堰堤着手前



堰堤施工状況(下流斜め)



堰堤施工状況(堰堤直下)



堰堤施工状況(上流より)



堰堤施工状況(左岸側より)



堰堤施工状況(右岸側より)



令和2年9月1日現在

明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

砂防堰堤本体背面部の法面処理を行っています。



堰堤着手前



堰堤施工状況(下流斜め)




堰堤施工状況(堰堤直下)



堰堤施工状況(上流より)



堰堤施工状況(左岸側より)



堰堤施工状況(右岸側より)




令和2年8月3日現在

明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

砂防堰堤本体の埋め戻しを行っています。







堰堤着手前

堰堤施工状況(下流斜め)

堰堤施工状況(堰堤直下)







堰堤施工状況(上流より)

堰堤施工状況(左岸側より)

堰堤施工状況(右岸側より)



令和2年7月1日現在

明神川 2-24-6渓流(安芸郡坂町地区)

砂防堰堤本体の埋め戻しを行っています。







堰堤着手前

堰堤施工状況(下流斜め)

堰堤施工状況(堰堤直下)



堰堤施工状況(上流より)




堰堤施工状況(左岸側より)



堰堤施工状況(右岸側より)








堰堤着手前

堰堤施工状況(下流斜め)

堰堤施工状況(堰堤直下)



堰堤施工状況(上流より)




堰堤施工状況(左岸側より)



堰堤施工状況(右岸側より)








堰堤着手前

堰堤施工状況(下流斜め)

堰堤施工状況(堰堤直下)



堰堤施工状況(上流より)



堰堤施工状況(左岸側より)



堰堤施工状況(右岸側より)





方岸側 左岸側 工事用道路



堰堤着手前

堰堤施工状況(下流斜め)


堰堤施工状況(堰堤直下)



堰堤施工状況(上流より)



堰堤施工状況(左岸側より)



堰堤施工状況(右岸側より)



工事用道路起点部



工事用道路(三田尾公園手前)



工事用道路(堰堤下流)




堰堤施工状況(上流より)



堰堤施工状況(左岸側より)



堰堤施工状況(右岸側より)



工事用道路起点部



工事用道路(三田尾公園手前)




工事用道路(堰堤下流)



堰堤打設状況(上流より)



堰堤打設状況(左岸側より)



堰堤打設状況(右岸側より)



工事用道路起点部




工事用道路(三田尾公園手前)




工事用道路(堰堤下流)



堰堤打設状況(上流より)



堰堤打設状況(左岸側より)



堰堤打設状況(右岸側より)



工事用道路起点部



工事用道路(三田尾公園手前)



工事用道路(堰堤下流)



堰堤掘削状況(下流より)



堰堤左岸掘削状況



堰堤掘削状況(上流より)

令和元年12月25日現在



工事用道路起点部



工事用道路(三田尾公園手前)



工事用道路(堰堤下流)



堰堤掘削状況(下流より)



堰堤左岸掘削状況



堰堤掘削状況(上流より)



工事用道路起点部



工事用道路(三田尾公園手前)



工事用道路(切土状況)



堰堤掘削状況(下流より)



堰堤左岸掘削状況



堰堤掘削状況(上流より)








工事用道路起点部

工事用道路(三田尾公園手前)

工事用道路(切土状況)







堰堤付近伐採状況



新設強靱ワイヤーネット設置状況



工事用道路起点部



工事用道路(三田尾公園手前)



工事用道路(切土状況)



パイロット道路(堰堤下流部)



既設強靱ワイヤーネット撤去状況




新設強靱ワイヤーネット仮設足場設置状況



工事用道路起点部



工事用道路 (三田尾公園手前)



工事用道路切土部 (三田尾公園手前)



パイロット道路(堰堤下流部)



新設強靱ワイヤーネット仮設足場設置状況



新設強靱ワイヤーネット施工状況





工事用道路起点部



工事用道路 (三田尾公園手前)




工事用道路 (堰堤下流部)



仮設道路 (堰堤下流部)



強靱ワイヤーネット施工状況



強靱ワイヤーネット仮設足場設置状況











明神川工事用道路 伐採状況



明神川砂防堰堤付近 伐採状況



大判川渡河仮橋 設置状況



総頭川砂防堰堤付近 伐採状況



















写真-① 写真-②

写真一③

写真-④











写真一①

写真-②

写真 - (3)

写真-4