

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年7月29日現在

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

工事車両進入路

位置図



写真一①



写真一②



写真一③



写真一④

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年7月29日現在

道路拡幅を行ったことにより建設機械の搬入が可能となったため、砂防堰堤工事のための樹木伐採に着手しました。

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)



道路拡幅状況



伐採実施状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年7月29日現在

砂防堰堤工事のための作業ヤード整備に着手しました。

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)



作業ヤード整備状況①



作業ヤード整備状況②