

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月27日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤左岸部の掘削及び、右岸掘削の準備を行っています。



砂防堰堤左岸部 掘削状況



砂防堰堤右岸部 伐採状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月27日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

掘削を進めるとともに、掘削残土については不整地運搬車を用いて搬出しています。



掘削状況



不整地運搬車による掘削残土の搬出

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月27日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を開始しました。



災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月2日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事に必要な工事用道路において、
伐採作業を行っています。



伐採作業状況①



伐採作業状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月2日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事のための掘削作業を実施しています。



砂防堰堤の掘削状況①



砂防堰堤の掘削状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月30日現在

大元谷川 2-2-74 溪流（安芸区上瀬野地区）



堰堤基礎コンクリート施工①



堰堤基礎コンクリート施工②


災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月27日現在

大屋大川 3-81-92-1 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。

位置図



完成イメージ図



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月30日現在

大屋大川 3-81-92-2 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事のための「本体掘削」を進めています。

位置図



完成イメージ図



本体掘削状況



災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月27日現在

背戸の川支川 3-81-90d 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事のための工事用道路を整備しています。

位置図



完成イメージ図



工事道路の整備状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月27日現在

背戸の川 3-81-90d、3-81-90f(呉市天応地区)



災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月30日現在

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

工事車両進入路

位置図



明神川砂防堰堤

強靱ワイヤネット

三田尾公園

明神川工事用道路

リサイクル
センター坂

大判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

中央公園

向井田橋

起点
荒神橋

終点

坂小学校

森浜橋
県道坂小屋浦線

恵美須橋

安芸郡坂町地区において、総頭川・大判川・明神川
砂防堰堤工事を進めています。

完成イメージ図（明神川）

明神川砂防堰堤

↓ 明神川

完成イメージ図（総頭川・大判川）

大判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

↓ 大判川

↓ 総頭川

↓ 総頭川

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月30日現在

総頭川・大判川 2-24-7・6397溪流（安芸郡坂町地区）



総頭川掘削状況（下流より）



総頭川掘削状況（右岸側）



総頭川掘削状況（左岸側）



総頭川仮設ヤード施工状況



大判川伐採木搬出状況（右岸側）



大判川伐採木搬出状況（左岸側）

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月30日現在

明神川 2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）



工事用道路起点部



工事用道路（三田尾公園手前）



工事用道路（堰堤下流部）



仮設道路（堰堤下流部）



強靱ワイヤーネット施工状況



強靱ワイヤーネット仮設足場設置状況