

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月4日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤左岸側の掘削をすすめるとともに、右岸側の掘削を開始しました。



砂防堰堤（左岸側）掘削状況



砂防堰堤施工状況（全景）

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月4日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

左岸側の伐採が完了するとともに、右岸側の伐採をすすめています。

位置図



伐採状況（左岸側）



伐採状況（右岸側）