

災害関連緊急砂防事業実施状況

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

工事車両進入路

位置図



完成イメージ図（明神川）



完成イメージ図（総頭川・大判川）



災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月15日現在

明神川 2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）



工事用道路起点部



工事用道路（三田尾公園手前）



工事用道路（切土状況）



パイロット道路（堰堤下流部）



堰堤付近伐採状況



新設強靱ワイヤネット設置状況


災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月15日現在


総頭川・大判川 2-24-7・6397溪流（安芸郡坂町地区）



総頭川掘削状況（下流より）



総頭川掘削状況（右岸側）



総頭川掘削状況（左岸側）



総頭川仮設ヤード施工状況



大判川掘削状況（右岸側）



大判川掘削状況（左岸側）