

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月3日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月3日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月3日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①




コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年1月31日現在

大元谷川 2-2-74 溪流 (安芸区上瀬野地区)




災害関連緊急砂防事業実施状況

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

工事車両進入路

位置図



完成イメージ図（明神川）



完成イメージ図（総頭川・大判川）



災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年1月31日現在

明神川 2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）



工事用道路起点部



工事用道路（三田尾公園手前）



工事用道路（堰堤下流）



堰堤掘削状況(下流より)



堰堤左岸掘削状況



堰堤掘削状況(上流より)

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年1月31日現在

総頭川・大判川 2-24-7・6397溪流（安芸郡坂町地区）



総頭川掘削状況（下流より）



総頭川打設状況（右岸側）




総頭川打設状況（左岸側）



総頭川仮設ヤード施工状況



大判川掘削状況（右岸側）



大判川掘削状況（左岸側）